

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE SUR			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad		Estado	Escrito Por
C.P.	Tel. Fijo	Contacto			Tel. Celular	Recibido
Email			Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	Fecha: 12/08/23 AM Hora: 5:30 PM
Año 200A	Marca FORD	Modelo EXPLORER	Color AZUL	Placas PLL 81AC	# Económico	Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
Km Entrada 205,532	Km Salida	VIN 1FMZU63W44ZB26695				Salida Fecha: 14/08/23 AM Hora: 3:40 PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	/	/	/	/
Consola Central	/			Claxon
Tablero	/			Quemacocos
Techo	/			Elevadores Eléctricos
Luces interiores	/			Seguros Eléctricos
Tapetes (# 4)	/			A.C./Climatizador
Radio	/			Espejo Retrovisor

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena radio	/	Estribos	/
Antena teléfono	/	Guardafangos	/
Antena/C.B.	/	Pararisas	/
Sist. de Alarma	/	Limpiaapararisas	/
Luces Exteriores	/	Espejos laterales	/

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente

☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

☒ Decolorada

☒ Color no Igualado

☒ Exceso de Rayones

☒ Pequeñas Grietas

☒ Carrocería con golpes

☒ Emblemas completos


SI NO

☒ Logos en buen estado

☒ Exceso de rociado

☒ Daños por granizo

☒ Lluvia ácida



Notas:

Indicaciones del Cliente:

- ESCADE
- FALSO EN TERMINAL DE BATERIA
- AIRE ACONDICIONADO
- VOLUMEN DEL ESTEREO SE DABA CON EL CAMBIO DE LUCES.
- ASIENTO DEL PILOTO SUELTO
- FRENS

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante firman revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño de pintura, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en avisarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328 COL. TIJUARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS: (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 15718