

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CASANOVA ISSSTE ZITACUARO		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS ISS 008257	ID: 510099
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito por [Firma]
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	Recibido Fecha: 31/10/2012 Hora: 16:00 PM
Email		Gasolina entrada LL 3/4 <input checked="" type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/>	Gasolina salida LL 3/4 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/>	Compromiso para Fecha: 4/10/22 Hora: 5:53 PM
Año 2016	Marca FORD	Modelo TRANSIT	Color BLCO PEP 004C	# Económico T298
Km Entrada 222,464	Km Salida	VIN 1FT4R1CMXQKB13496		

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	N/A	✓	N/A
Asientos	✓	N/A	✓	N/A
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos N/A
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos ✓
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos ✓
Tapetes (#)	✓			A.C./Climatizador ✓
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO


☒ Llanta de Refacción
☐ Tapas de Rin
☐ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☐ Triángulo de Seguridad
☐ Extinguidor
☐ Cables para Corriente
☐ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio ✓	Estribos N/A
Antena/teléfono N/A	Guardafangos N/A
Antena/C.B. N/A	Parabrisas ✓
Sist. de Alarma ✓	Limpiaparabrisas ✓
Luces Exteriores ✓	Espejos Laterales ✓



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

4 LLANTAS
REVISION DE FRENO, CHICOTE
DE FRENO DE MANO
REVISION DE BOBINAS DEL
SISTEMA ELECTRICO
REVISION DE LUCES FRONTALES

AKEMAS

A ALTA IMPERMEABILIDAD AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 13988