

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR00725

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE SUR		OdeS AKU1057	ID SUR
					Esrito por SALVADOR HR
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHTEMOC		Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050
Email hugo.rangelz@cfm.mx			Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4
Año 2011	Marca RAM	Modelo 4000	Color Blanco	Placas NG0845B	#Económico 96443
KM Entrada 205363		KM Salida 205363		VIN 3D6WNJET3BG507088	

Recibido 2024-05-01 00:05:00

Compromiso para 2024-05-01 00:05:00

Salida 04/05/24 2:38

Técnico

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta objeto

✓ = Sin daño visible  
R = Reparación necesaria  
N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	O			A.C./Climatizador N/A
Radio	O			Espejo Retrovisor O

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO



- SI NO
- ☒ Llantas de Refacción
  - ☒ Cubreruedas
  - ☒ Candado de Ruedas
  - ☒ Gato
  - ☒ Llave para Tuercas de Rueda
  - ☒ Triángulo de Seguridad
  - ☒ Extintuidor
  - ☒ Cables para Corriente
  - ☒ Estuche de Herramientas
  - ☒ Tarjeta de Circulación
  - ☒ Placas

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

## CONDICIONES DE PINTURA

- SI NO
- ☒ Decolorada
  - ☒ Color no igualado
  - ☒ Exceso de rayones
  - ☒ Pequeñas grietas
  - ☒ Carrocería con golpes
  - ☒ Emblemas completos
- SI NO
- ☒ Logos en buen estado
  - ☒ Exceso de rociado
  - ☒ Daños por granizo
  - ☒ Lluvia ácida



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: CLUTCH FUGA DE AGUA REP  
HIDROBOSTER

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
ANGEL, C.P. 58337  
MORELIA, MICH. TEL (433) 2532182