

## REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre				Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/>		Odés		ID:	
Dirección				Ciudad La Zora Corda		Estrajo Mich.		Escrito Por	
C.P.		Tel. Fijo		Contacto		Tel. Celular		Recibido	
Email				Gasolina entrada _Ll_ 3/4 _% _ 1/4		Gasolina salida _Ll_ 3/4 _% _ 1/4		Fecha: 11/07/20 AM	
Año 2007		Marca NISSAN		Modelo NP 300		Color Blanco		Compras para	
Km Entrada 64352		Km Salida 64352		VIN 3N6AD33A6KK866809		Placas MV5766-D		Fecha: 17/07/22 AM	
						# Económico		Hora: PM	
								Salida 17/07/22 AM	
								Hora: PM	

**D = Dañada**                      **✓ = Sin Daño Visible**  
**O = Operacional**              **R = Reparación Necesaria**  
**F = Falta Objeto**                **N/A = No Aplica**

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas				
Asientos				
Consola Central				Claxon
Tablero				Quemacocos
Toldo				Elevadores Eléctricos
Luces Interiores				Seguros Eléctricos
Tapetes (# )				A.C./Climatizador
Radio				Espejo Retrovisor

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio		Estribos	
Antena/teléfono		Guardafangos	
Antena/C.B.		Parabrisas	
Sist. de Alarma		Limpiaparabrisas	
Luces Exteriores		Espejos Laterales	

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☒ ☐ Llanta de Refacción
- ☒ ☐ Tapas de Rin
- ☐ ☒ Candado de Ruedas
- ☒ ☐ Gato
- ☒ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☒ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☒ Extinguidor
- ☐ ☒ Cables para Corriente
- ☐ ☒ Estuche de Herramientas
- ☒ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ ☒ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☒ Decolorada  
☒ Color no Igualado  
☒ Exceso de Rayones  
☒ Pequeñas Grietas  
☒ Carrocería con golpes  
☒ Emblemas completos

**SI NO**

- ☒ ☐ Logos en buen estado  
☐ ☒ Exceso de rociado  
☐ ☒ Daños por granizo  
☐ ☒ Lluvia ácida  
☐ ☐ \_\_\_\_\_  
☐ ☐ \_\_\_\_\_  
☐ ☐ \_\_\_\_\_

Técnico	<i>E. A. Costa</i>
Firma de Supervisión:	<i>E. A. Costa</i>
Cia. Seg.	
Tel. Seg.	
Siniestro No.	
Ajustador	



**Notas:**

**Indicaciones del Cliente:**

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

## Recibo por

Firma del Cliente

**AKUMAS**

REC. IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO MICH. COL. TUXTEPEC, C.R. SURESTE, MORELIA, MICH.  
TEL. (449) 520-5177 / 520-5178

No. 0001