

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFC NORTE			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección				Ciudad	Estado	Escrito Por MAN
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular		Recibido Fecha: 22/4/22 AM Hora: 20:00 PM
Email				Gasolina entrada LL <u>3/4</u> 1/2 1/4	Gasolina salida LL <u>3/4</u> 1/2 1/4	Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
Año 2020	Marca CHEVROLET	Modelo SILVERADO	Color BCO	Placas MV1446H	# Económico 7235	Salida Fecha: 23/2/22 AM Hora: 2:44 PM
Km Entrada 44.910		Km Salida		VIN 3GCMW9E8LC265885		

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	N/A	✓	N/A
Asientos	✓	N/A	✓	N/A
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos N/A
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos ✓
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos ✓
Tapetes (# <u>2</u>)	✓			A.C./Climatizador ✓
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extintidor

☐ Cables para Corriente

☐ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

Cía. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

SI NO

☐ Decolorada

☐ Color no Igualado

☒ Exceso de Rayones

☐ Pequeñas Grietas

☒ Carrocería con golpes

☒ Emblemas completos









SI NO

☒ Logos en buen estado

☐ Exceso de rociado

☒ Daños por granizo

☐ Lluvia ácida



Notas:

Indicaciones del Cliente:

+ FRENOS.

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TIJUANO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12808