

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR00935

208601806

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CUITZEO		OdeS AKU1257		ID CUITZEO
						Escrito por SALVADOR HR
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ						
Ciudad DEL CUAUHTEMOC		Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050	
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112		Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4	
Año 2018	Marca INTERNATIONAL	Modelo 4300	Color Blanco	Placas NF5851C	#Económico 106302	
KM Entrada 68120		KM Salida 68120		VIN 3HAMMAAR3JL060492		

D = Dañada ✓ =Sin daño visible
O = Operacional R = Reparación necesaria
F = Falta objeto N/A = No aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O		Claxon	O
Tablero	O		Quemacocos	N/A
Toldo	O		Elevadores Eléctricos	N/A
Luces Interiores	O		Seguros Eléctricos	N/A
Tapetes	O		A.C./Climatizador	N/A
Radio	O		Espejo Retrovisor	N/A

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ ☒ Llantas de Refacción

☐ ☒ Cubreruedas

☐ ☒ Candado de Ruedas

☐ ☒ Gato

☐ ☒ Llave para Tueras de Rueda

☐ ☒ Triángulo de Seguridad

☐ ☒ Extintidor

☐ ☒ Cables para Corriente

☐ ☒ Estuche de Herramientas

☐ ☒ Tarjeta de Circulación

☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: FUGA DE AIRE BARRA LED

AKUMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL
ANGEL. C.P. 58337
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182