

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Particular <input type="checkbox"/>		OdeS		ID:
Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		Ciudad		Escrito Por
Estado		Tel. Celular		Recibido
C.P.		Tel. Fijo		Fecha: 13/1/23 AM
Contacto		Tel. Celular		Hora: 14:00 PM
Email		Gasolina entrada		Compromiso para
Año: 2008		LL 3/4 1/4		Fecha: AM
Marca: CHEVROLET		LL 3/4 1/4		Hora: PM
Modelo: SILVERADO		# Económico		Salida
Color: BCO		Placas: QD06126		Fecha: 16/1/23 AM
Km Entrada: 329,673		Km Salida:		Hora: 1:14 PM
VIN: 3GCEC1YK58M101716				Técnico

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	MA	✓	MA
Asientos	✓	MA	✓	MA
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (#)	✓			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente

☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación









☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	MA	Estribos	MA
Antena/teléfono	MA	Guardafangos	MA
Antena/C.B.	MA	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	MA	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

FRENOS.

AKOMAS

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 14626