

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE SUMINISTRO BASICO		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID: <input checked="" type="checkbox"/>
Dirección		Ciudad		Estado	Escrito Por lván
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular		Recibido
Email		/ Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>		Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	
Año 2011	Marca Nissan	Modelo Pick up	Color Bco	Placas NC 7385A	# Económico 97641
Km Entrada 125,790	Km Salida	VIN 3NUGDD21T6BK016240		Fecha: 6/06/23 AM Hora: 4:00 PM	

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF <input checked="" type="checkbox"/>	IT NA	DF <input checked="" type="checkbox"/>	DT NA
Asientos	<input checked="" type="checkbox"/>	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
Consola Central	<input checked="" type="checkbox"/>		Claxon	<input checked="" type="checkbox"/>
Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>		Quemacocos	NA
Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>		Elevadores Eléctricos	NA
Luces Interiores	<input checked="" type="checkbox"/>		Seguros Eléctricos	NA
Tapetes (# <u> </u>)	F		A.C./Climatizador	NA
Radio	<input checked="" type="checkbox"/>		Espejo Retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	<input checked="" type="checkbox"/>	Estribos	NA
Antena/teléfono	NA	Guardafangos	NA
Antena/C.B.	NA	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>
Sist. de Alarma	NA	Limpiaparabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>
Luces Exteriores	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejos Laterales	<input checked="" type="checkbox"/>

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente


☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

-servicio y frenas

AKOMAS
A ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 15671