

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE MORELSON			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS
Dirección			Ciudad		Estado
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular	
Email			Gasolina entrada LL 3/4 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/4
Año 2008	Marca CHEVROLET	Modelo TORNADO	Color BLU	Placas CH 7851C	# Económico 88024
Km Entrada 165,810	Km Salida	VIN 93CX M80278C110093			

D = Dañada
 O = Operacional
 F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
 R = Reparación Necesaria
 N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	MA	MA	MA	MA
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (# 2)	✓			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor


VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción
☒ Tapas de Rin
☒ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extinguidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

SERVICIO
 FUGA DE ANTICONDEGENTE
 PALANCA DE VELOCIDADES
 SE FORZA.
 CALIENTE LA CAMIONETA Y
 SE PONE DURA LA PALANCA.
 CHAPA DE PUERTA.

AKEMAS
 ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
 ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
 PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
 TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 14429