

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE DISTRIBUCION		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/>		OdeS	ID: 25
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUAREZ		Ciudad MORELIA		Estado MICHOACAN	Escrito Por ZONA MORELIA
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular	
Email hugo.rangel@cfe.mx		Gasolina entrada Lit. 3/4 % 1/4		Gasolina salida Lit. 3/4 % 1/4	
Año 2007	Marca Chevrolet	Modelo Silverado	Color BLANCO	Placas MU2528F	# Económico 74940
Km Entrada 220 780	Km Salida	VIN		102134	

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	—		Claxon	—
Tablero	—		Quemacocos	N/A
Toldo	—		Elevadores Eléctricos	N/A
Luces Interiores	—		Seguros Eléctricos	F
Tapetes (#)	—		A.C./Climatizador	N/A
Radio	—		Espejo Retrovisor	—

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	—	Estribos	N/A
Antena/teléfono	—	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	—	Parabrisas	—
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	—
Luces Exteriores	—	Espejos Laterales	—

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción  
☐ Tapas de Rin  
☐ Candado de Ruedas  
☐ Gato  
☐ Llave para Tuercas de Rueda  
☐ Triángulo de Seguridad  
☐ Extintidor  
☐ Cables para Corriente  
☐ Estuche de Herramientas  
☐ Tarjeta de Circulación  
☒ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	









Cía. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

Firma de Supervisión:  
ACC



Notas: NINGUNA

Indicaciones del Cliente:

Se trono freno de mano

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

ACC

Recibo por

Firma del Cliente

**AKEMAS**

R. NOTA ORIGINARIA DE LA REPARACIÓN  
ECO POPULISA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO RESERVA, C.O. TOLLIER, C.P. 38632, MICHOACÁN, MICH.  
TEL. (433) 526-5177 / 520-5178

No. 0001