

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

208194250  
No: MOR00105

|  |               |                         |                         |                                 |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Nombre CFE DISTRIBUCION                          |               | Usuario CFE PONIENTE    |                         | OdeS AKU436                     |
| Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ |               |                         |                         |                                 |
| Ciudad DEL CUAUHEMOC                             | Estado MEXICO | C.P. 06600              | Tel. Negocio 4433140050 | Tel. Casa 4433140050            |
| Email hugo.rangelz@cfe.mx                        |               | Tel. Celular 4432585112 | Gas. Entrada 1/4        | Gas. Salida 1/4                 |
| Año 1998   | Marca VOLVO   | Modelo VOLVO CAMION     | Color Blanco            | Placas NB0897B #Económico 57067 |
| KM Entrada 0                                     |               | KM Salida 0             |                         | VIN 4VHJCBUE8XN867773           |

|                                     |
|-------------------------------------|
| ID PONIENTE                         |
| Escrito por SALVADOR HR             |
| Recibido 2024-01-15 04:01:00        |
| Compromiso para 2024-01-15 04:01:00 |
| Salida 2024-01-15 16:59:48          |
| Técnico 357 16/01/24                |
| CRISTIAN                            |
| Firma de Supervisión                |
| Cia. Seg.                           |
| Tel. Seg.                           |
| Siniestro No.                       |
| Ajustador                           |

D = Dañada      ✓ = Sin daño visible  
O = Operacional      R = Reparación necesaria  
F = Falta objeto      N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

|                    | IF  | IT  | DF | DT                        |
|--------------------|-----|-----|----|---------------------------|
| Paneles de Puertas | O   | N/A | O  | N/A                       |
| Asientos           | O   | N/A | O  | N/A                       |
| Consola Central    | O   |     |    | Claxon O                  |
| Tablero            | O   |     |    | Quemacocos N/A            |
| Toldo              | O   |     |    | Elevadores Eléctricos N/A |
| Luces Interiores   | O   |     |    | Seguros Eléctricos N/A    |
| Tapetes            | O   |     |    | A.C./Climatizador N/A     |
| Radio              | N/A |     |    | Espejo Retrovisor O       |

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO



- ☒ Llantas de Refacción
- ☒ Cubreruedas
- ☒ Candado de Ruedas
- ☒ Gato
- ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☒ Triángulo de Seguridad
- ☒ Extinguidor
- ☒ Cables para Corriente
- ☒ Estuche de Herramientas
- ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ Placas

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

|                  |     |                   |     |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| Antena/radio     | O   | Estribos          | N/A |
| Antena/teléfono  | N/A | Guardafangos      | N/A |
| Antena/C.B.      | N/A | Parabrisas        | O   |
| Sist. de Alarma  | N/A | Limpiaparabrisas  | O   |
| Luces Exteriores | O   | Espejos Laterales | O   |

## CONDICIONES DE PINTURA

| SI NO   | SI NO  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada            | <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado     | <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rayones     | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas      | <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos    |  |



## Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: BATERIAS

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
ANGEL. C.P. 58337  
MORELIA, MICH. TEL (433) 2532182