

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre Lumo SSP		Particular <input type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección		Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	Ciudad	Estado Belo
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	
Email		Gasolina entrada LL 3/4 1/4	Gasolina salida LL 3/4 1/4	
Año 2021	Marca Chevrolet	Modelo Suburban	Color BCO	Placas PMY628A
Km Entrada 58,212	Km Salida	VIN 1GN5K9KL4MR283008		

Recibido
Fecha **08/9/2020**
Hora **9:20** PM

Compromiso para
Fecha: AM
Hora: PM
Salida
Fecha: AM
Hora: PM

Técnico
Firma de Supervisión:

Cía. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	✓	✓	✓
Asientos	✓	✓	✓	✓
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos ✓
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos ✓
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos ✓
Tapetes (# 4)	✓			A.C./Climatizador ✓
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO


☒ Llanta de Refacción
☒ Tapas de Rin
☒ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extinguidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	Estribos ✓
Antena/teléfono N/A	Guardafangos N/A
Antena/C.B. N/A	Parabrisas ✓
Sist. de Alarma ✓	Limpiaparabrisas ✓
Luces Exteriores ✓	Espejos Laterales ✓



Notas:

Indicaciones del Cliente:
Se apaga

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente



AKEMAS
SERVICIO DE AGUAYADO RIVER, U.S.A. - TAMAULIPUS, S.A. DE C.V.
PLANTILLA DE AGUAYADO RIVER, U.S.A. - TAMAULIPUS, S.A. DE C.V.
TEL: (409) 240-1477 / 1478

Nº .13828