



1. 4台交换机GVRP 无法同步，修改配置使vlan 10 20 通过SW1同步给其他3台交换机。
2. 生成树的根应该是SW4，找出问题，修改使SW4作为根。
3. PC1和PC2地址分别为10.1.1.2和10.1.1.3，都位于vlan10内，现无法互通，找出问题并修复。
4. vlan10和vlan20无法通信，找出并修复问题，使vlan10和20可以互通。