

测量 Vbe 时 C4C5 必须接上, 同时连到 ADS1243

SITE1

测量 LCD 电压时必须接上这 5 个容

