



侧面角焊缝（T）和十字接头（C）角焊缝的测量和标记 （表面切平）




实验前测量




断后测量

侧面角焊缝（T）和十字接头（C）角焊缝的测量和标记 （表面未处理）



实验前测量



断后测量