

## Relatório Técnico de Vistoria

Data da Vistoria: 09/02/2026

Hora da Vistoria: 20:23:04

Localização do Imóvel: CEP: 65066-659, Village das Arvores, Bloco: 11, Nº: 201

Responsável Técnico: adm

### CÔMODO: QUARTOS

- Quantidade: 1.
- Estrutura: Bom.
- Pintura: Bom.
- InstalacaoEletrica: Bom.
- InstalacaoHidraulica: Bom.
- Piso: Bom.
- Telhado: Bom.

### CÔMODO: BANHEIROS

- Quantidade: 1.
- Estrutura: Bom.
- Pintura: Bom.
- InstalacaoEletrica: Bom.
- InstalacaoHidraulica: Bom.
- Piso: Bom.
- Telhado: Bom.

### CÔMODO: SALA

- Quantidade: 1.
- Estrutura: Ruim.
- Pintura: Ruim.
- InstalacaoEletrica: Ruim.
- InstalacaoHidraulica: Péssimo.
- Piso: Razoável.
- Telhado: Bom.

### CÔMODO: COZINHA

- Quantidade: 1.
- Estrutura: Bom.
- Pintura: Bom.
- InstalacaoEletrica: Bom.
- InstalacaoHidraulica: Bom.



- Piso: Bom.
- Telhado: Bom.

CÔMODO: VARANDA

#### CONCLUSÃO TÉCNICA:

Com base nas observações realizadas durante a vistoria, o imóvel apresenta as condições descritas acima para cada cômodo analisado.

Recomenda-se a correção dos pontos observados para garantir a integridade estrutural, funcional e estética do imóvel.

Este relatório reflete fielmente o estado do imóvel no momento da vistoria.



adm  
Engenheiro Responsável

