

Dessin Industriel Dessin Assisté par Ordinateur (DAO)



Pr. MEDDAOUI Anwar

- Ingénieur Génie Mécanique de l'UTC de Compiègne (fr)
- Doctorat en Génie Industriel, EMI de Rabat
- Ingénieur : PSA, Valeo, Cimenterie Témara, CMCP-IP...

- ☐ Professeur de Conception CAO/ Maintenance/ Productivité
- ☐ Département Génie Industriel, ENSAM Casablanca

Email: ameddaoui@gmail.com

Architecture de l'élément


- **□ 1:** Introduction DAO/CAO & TD
- 2: Vues, sections et coupes & TD
- 3: Cotation & Tolérancement + TD2
- ☐ Contrôle
- 4: Vocabulaire technique & Présentation de Catia
- 5: TP Esquisse simples et dessin 2D
- ☐ 6: TP Volumique et Mise en Plan
- ☐ 7: TP2 Assemblage
- 8: TP-Test sur Catia
- □ Examen


Séance 1:


Introduction Dessin industriel DAO/CAO

Le dessin technique

- Langage de communication technique
- Il permet de représenter une idée et de la transmettre sans ambiguïté







Le dessin technique

 C'est un langage essentiellement graphique, dont les règles sont normalisées au niveau mondial :

International Standardisation Organisation (ISO)

Europe:

- Eu: Comité Européen de Normalisation (CEN)
- Fr: Association Française de Normalisation (AFNOR)

Le dessin technique



Ancienne méthode




Nouvelle méthode

DAO

CAO

DAO

- Les logiciels de DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) remplace la table à dessin manuelle
- Représentation plane normalisée des objets techniques (AutoCAD)



CAO


- Les logiciels de CAO(Conception Assisté par Ordinateur) permettent de modéliser les objets techniques de manière tridimensionnelle
 - (Pro/Engineer, CATIA, SOLIDWORKS)
 - Les documents techniques (dessins, schémas, ...) sont une déclinaison



Objectif:


- Savoir modéliser une pièce de complexité moyenne
- Savoir réaliser la mise en plan d'une pièce
- Savoir réaliser un assemblage
- Savoir réaliser la mise en plan d'un ensemble

Objectif:




dessin industriel

- savoir lire un dessin industriel (comprendre le fonctionnement global)
- savoir schématiser un mécanisme



Grignoteuse portative


Référence primordiale :






Projection Orthogonale


Projection Orthogonale: Point



Projection Orthogonale: Segment




Projection Orthogonale: Surface




Projection Orthogonale: Surface

Une surface composée est constituée d'une infinité de points Si l'on projette tous ces points sur le plan de projection on obtient une surface plane pleine.



Projection Orthogonale: Surface




On ne représente que :

Les Arêtes

 $\{M \in S / \vec{n}(M) \text{ n'est pas continue}\}$


Projection Orthogonale: Surface

Une seule projection ne suffit pas pour représenter un objet




On utilise en dessin technique un ensemble de projections qui permettent Une représentation non ambiguë.


Projection Orthogonale: Surface





Dessiner les vues suivants P1, P2


Projection Orthogonale: Surface


















Représentation d'un objet : Exercice







Présentation des dessins:





Les formats se déduisent les uns des autres à partir du formats A0 de surface 1m2 en subdivisant chaque fois par moitié le côté le plus grand


A0: 1189 x 841


A4: 297 x 210

Il faut choisir le format le plus petit compatible avec la lisibilité optimale du dessin









Présentation des dessins:


L'échelle d'un dessin est le rapport entre les dimensions dessinées et les dimensions réelles d'un objet

Echelle 1:1 Pour la vrai grandeur

Echelle 1 : X Pour la réduction

Echelle X: 1 Pour l'agrandissement

Représentation d'un objet : Exercice



Question

Bibliographie:

- TN01, Hocine KEBIR, UTC (2009)
- Guide du dessinateur industriel, Chevalier