
Measured E [Pa]
1.44
1.39
1.34
1.29
1.24
1.19
1.14
1.09
1.04
0.99
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.45
K=0
K=0.001
K=0.01
K=0.1
K=1
K=10
K=100
K=1000
K=∞


1.012
1.01
1.008
1.006
1.004
1.002
1
0.998
K=0
K=0.001
K=0.01
K=0.1
K=1
K=10
K=100
K=1000
K=∞