

# 0^ SA LI I VE GÜVENL0 0 SAHA GÖZLEM RAPORU

Ostinye Üniversitesi Topkap1 Liv Hastanesi

Rapor Numaras1: 2025-003

Rapor Tarihi: 19.08.2025

Proje Lokasyonu: 0stinye Üniversitesi Topkap1 Liv Hastanesi

OSG Uzman1: Metin Sal1k

Toplam Bulgu: 1

## 1. YÖNET0C0 ÖZET0

#### Yang1n Güvenli i Eksiklikleri:

Yang1n tüpleri, battaniyeler ve FM-200 yang1n söndürme sistemleri birçok alanda eksik veya aktif de il. Yang1n dolaplar1n1n ba lant1 noktalar1 hatal1 ve kapaklar uygun de il. Bu durum acil durumlarda ciddi risk olu\_turuyor.

Tahliye ve Acil Durum Yönlendirmeleri:

Tahliye planlar1 eksik, yönlendirme levhalar1 yetersiz ve baz1 alanlarda yanl1\_ konumland1r1lm1\_. Acil ç1k yollar1 çak1\_1yor, bu da tahliye s1ras1nda panik ve engel yaratabilir.

Elektrik ve Teknik Alan Güvenli i:

Elektrik odalar1nda fazla malzeme, aç1kta b1rak1lm1\_ kablolar ve su hatlar1 mevcut. Bu durum yang1n ve elektrik çarpmas1 riskini art1r1yor. Ayr1ca, medikal gaz tüpleri ve ba lant1 elemanlar1 aç1kta b1rak1lm1\_ d rumda.

Fiziksel Güvenlik Eksiklikleri:

Servis merdivenlerinde korkuluk eksikli i ve aç1kta kalan elektrik ba lant1lar1 gibi sorunlar, çal1\_anlar ve hastalar için dü\_me ve yaralanma riski olu\_turuyor.



## **TAMORAT-TADOLAT BULGULARI**

## 2. TAMORAT-TADOLAT BULGULARI

Bu bölümde herhangi bir bulgu tespit edilmemi\_tir.



## 3. 0° SA LI I VE GÜVENLO 0 BULGULARI

## BULGU 1: Servis Merdiveni Ayd1nlatma Sistemi

Konum: Servis Merdiveni Ayd1nlatma Sistemi



#### **Mevcut Durum:**

Hastane servis merdivenlerinde yer alan ayd1nlatma üst alan aç1kta bulunmaktad1r. O bölümde bulunan elektrik ba lant1lar1 ve led trafolar1, d1\_ müdahaleye aç1k konumdad1r.

#### Öneri/Çözüm:

Mevcut bulunan alandaki aç1kta bulunan kablolar ve led trafolar muhafaza kapak ile kapat1larak. Teknik bak1m için müdahale kapa 1 b1rak1lmal1d1r.

#### Süreç Yönetimi:

1. Mevcut Durum Devam Ediyor

Sorumlu: | Hedef: | Durum:

#### Ekteki Foto raflar:

Bu bulguya ait 1 adet foto raf raporda mevcuttur.



# **TAMAMLANAN BULGULAR**

	ILANA		
			7 - 1

Henüz tamamlanan bulgu bulunmamaktad1r.



## **GENEL DE ERLENDORME**

## 5. GENEL DE ERLENDORME VE ÖNEROLER

Gerçekle\_tirilen 0\_ Sa I1 1 ve Güvenli i denetimi sonucunda, i\_yerinde tespit edilen bulgular de erlendirilmi\_ ve gerekli öneriler sunulmu\_tur. Tüm tespitlerin mevzuat uygunlu u aç1s1ndan de erlendirilmesi ve ivedilikle gerekli önlemlerin al1nmas1 önerilmektedir.

#### Genel Öneriler:

- 0\_ Sa I1 1 ve Güvenli i mevzuat1na tam uyum sa lanmal1d1r.
- Çal1\_anlara düzenli e itimler verilmelidir.
- Risk de erlendirmesi güncel tutulmal1d1r.
- Periyodik kontroller aksat1lmamal1d1r.