






dR = -1 mm
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.5
0
0.5
1
1000
500
0
-500
-1000



dR = -2 mm
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.5
0
0.5
1
1000
500
0
-500
-1000



dR = -3 mm
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.5
0
0.5
1
1000
500
0
-500
-1000



dR = -4 mm
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.5
0
0.5
1
1000
500
0
-500
-1000


dR = -5 mm
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.5
0
0.5
1
1000
500
0
-500
-1000


dR = -6 mm
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.5
0
0.5
1
1000
500
0
-500
-1000


dR = -7 mm
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.5
0
0.5
1
1000
500
0
-500
-1000


dR = -8 mm
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.5
0
0.5
1
1000
500
0
-500
-1000


dR = -9 mm
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.5
0
0.5
1
1000
500
0
-500
-1000