Bygningsgennemgang – Søkrogvej 7

Bygningsgennemgang

Reference	BG-2026-0042
Resume	Årlig udvendig gennemgang af klimaskærm, afløb og forhold omkring sokkel. Røgprøve gennemført på vestvendt facade.
Dato	15 maj 2026
Antal punkter	9

Kunde	
Navn	Peter Nielsen
E-mail	peter.nielsen@gmail.com
Telefon	+45 40 15 38 74
Adresse	Søkrogvej 7 3210 Vejby
Postnr.	3210
By	Vejby
Noter	Hund i baghaven — ring inden ankomst.
Firma	
Navn	ACME Corp
E-mail	billede@12f.dk
Udført af	Jens Petersen

Punkter

Sokkel/ydremure

Alvorlig

Svar: Røgprøve viser utætheder ved sokkel på vestvendt facade — røg trænger ud flere steder langs fugen mellem sokkel og ydermur.

Bemærkning: Fugen omfuges inden for 2 år. Følges op ved næste års gennemgang.

Kabel- og rørgennemføringer

Mindre

Svar: Isoleringen bag brændestak ved kælderindgang viser gnavspor. Ingen aktiv aktivitet observeret ved gennemgangen.

Bemærkning: Følges op ved næste års gennemgang.

Tagnedløb/regnvandsbrønd

Mindre

Svar: Tagnedløbsbrønd ved nordhjørne står åben og er delvist fyldt med blade. Vandet løber frit, men dækslet mangler.

Bemærkning: Nyt dæksel bestilt — monteres ved næste besøg.

Døre/porte/vinduer

Mindre

Svar: Døre og porte fungerer som de skal. Et enkelt vindue mod nord trænger til ny tætningsliste.
Bemærkning: Listen udskiftes inden vinter.

Ventilationskanaler

Alvorlig

Svar: Loftslem ved gæstebadeværelse sidder løst og er ikke længere lufttæt — påvirker udluftningen af tagrummet.
Bemærkning: Lemmen skal lukkes med strammere ramme og ny pakning.

Kloak

Mindre

Svar: Hovedkloak fungerer som forventet. Mindre opsamling af blade og sand ved afløbsrist bør fjernes.
Bemærkning: Skylles ved næste fællesgennemgang.

Oprydning

Alvorlig

Svar: Brændestak i kælderskakt skal fjernes — danner skjul for skadedyr og hund markerer tydeligt ved stakken.
Bemærkning: Brændet flyttes til carport og kælderskakten rengøres.

Bevoksning

Svar: Bevoksning er trimmet og holder god afstand til facaden.

Andet

Kritisk

Svar: Spor af tidligere rotteaktivitet observeret i tagrum bag isoleringen. Ingen aktive spor på dagen.
Bemærkning: Tømning af tagrum og opfølgning fra skadedyrsbekæmper anbefales straks.