物理四甲 9812115 王文宏 更新日期: 2013/06/15

*專題項目:

四軸飛行器

*飛行器架構:

四軸飛行器 機身: 四軸架構 450mm

馬達: 無刷馬達 2212 980KV 控制器: STM32F405RGT(64Pin)

螺旋槳: 1045 碳纖尼龍槳

無線: nRF24L01+

感測器: L3G4200D(陀螺儀)、LSM303DLM(電子羅盤+加速度計)、BMP085(氣壓計)

電池: 2200mAh 25C

遙控器 控制器: STM32F407VGT(100Pin)

顯示器: 4.3' TFT (SSD1963)

無線: nRF24L01+ 電池: 1000mAh 25C

*專題規劃:

	基本目標	可以無線遙控四軸飛行器,並可以自主平衡				
 近程 	進度規劃	1. 有四軸飛行器結構,馬達 等基本裝置。 2. 馬達轉速控制完成,並可個別控制馬達轉速。 3. 感測器正常運作,可以讀到所需資訊,並對馬達運轉時所產生之振動影響做濾波。 4. 控制板&遙控板製作。 5. 無線傳輸成功,可做遠程遙控。 6. 飛行&平衡演算法。				
中程	基本目標	尚未決定,目前有 GPS,攝像模組				
	進度規劃	尚未決定				
遠程	基本目標	尚未決定				
	進度規劃	尚未決定				

*目前進度:

目前進度						
	排序	項目	進度	說明		
近程	1	有四軸飛行器結構 2012/05/14 完成 2012/08/07 更換結構 330mm→450mm	100%	1. 已有結構、電源、馬達、傳感器,並組裝完成 2. 結構換成 450mm 的機體與加大螺旋槳,為減輕震動對 Sensor 造成誤差		
	2	無刷馬達轉速控制 2012/05/14 完成	100%	1. 可以正常利用 PWM 個別/分別對馬達做轉速控制(全速至最低速皆可) 2. 控制頻率 400Hz		
	3	 感測器正常運作,並讀到資訊 2012/07/12 STM32F1 I2C 成功 2012/08/03 加速度計改用 LSM303D 2012/08/26 STM32F4 I2C 成功 2013/02/15 加入四元數做姿態解算 2013/02/28 單軸平衡實驗成功,但須調整 2013/02/28 直接試飛,沒辦法穩定不動 	90%	1. 取樣頻率 400Hz 2. 濾波方式:採用加速度計與陀螺儀兩次互補濾波 3. 濾波效果:未啟動馬達+-0.01 度,啟動馬達+-3 度 4. 需再改進濾波效果,期望+-0.5 度內 5. 待解決 Tan 問題 6. 第一次試飛:可飛起,但沒辦法一直保持平衡,導致亂飛		
	4	控制板 & 遙控板製作 2012/07/08 飛控 V1, 遙控 V1 完成(STM32F1) 2012/08/14 飛控 V2, 遙控 V2 完成(STM32F4) 2012/09/30 遙控 V3 完成(STM32F4)	90%	1. 控制板&遙控板製作完成,可正常工作 2. 控制介面初步完成,需做詳細規劃&優化 3. 需完善 SD 卡&觸控功能 4. ADC 資料校正		
	5	無線傳輸,可做遠程遙控 2012/06/26 無線傳輸完成	95%	1. 使用 2Mbps 的傳輸速率,可正常雙向無線通訊 2. 尚未測試有障礙物時干擾的程度&傳輸距離 3. 待增加連續傳輸功能,目前為發送一次接收一次(一次 32Byte)		
	6	飛行 & 平衡演算法 2012/09/21 PID 初步撰寫完成	80%	1. 使用 PID 做平衡 2. 簡易程式撰寫完畢,須找出合適之參數		

*研究紀錄:

```
四軸飛行器結構 & 馬達 & Sensor ... 購買
2012 05 08 - 2012 05 13
2012 05 14 - 2012 05 14
                     四軸飛行器組裝 ... 完成
2012 05 14 - 2012 05 24
                     STM32F103C8 IC 核心 ... 設計完成
2012 05 14 - 2012 05 24
                     STM32F103VE IC 核心 ... 設計完成
2012 05 18 - 2012 05 21
                     STM32 IC & 無線模組 ... 購買
2012 06 24 - 2012 06 24
                     USART 撰寫 ... 完成
                     STM32F103R8 IC 核心設計 ... 完成
2012 06 24 - 2012 06 24
                     nRF24L01 傳輸 ... 完成, 但 I2C 會有問題
2012 06 25 - 2012 06 25
                     nRF24L01 傳輸 ... 完成 問題出在沒有初始化
2012 06 26 - 2012 06 26
                     玻纖漿斷掉
2012 06 26 - 2012 06 26
2012 06 27 - 2012 06 27
                     BMP085 I2C 讀取 ... 成功, 但氣壓數據錯誤
                     超音波讀取(PWM 輸入模式) ... 測試中(讀取方法?, TIM 數量!)
2012 06 28 - 2012 06 28
2012 06 28 - 2012 06 28
                     製作防撞保護裝置 ... 完成(待飛控板完成再組裝)
                     STM32F103RD 洗版 ... 完成
2012 07 02 - 2012 07 02
2012 07 03 - 2012 07 03
                     I2C + DMA(防止因中斷出問題)... 測試中
                     飛控板 V1 & 遙控板 V1 ... 完成
2012 07 04 - 2012 07 08
                     保護裝置(防撞)... 完成
2012 07 09 - 2012 07 09
                     FSMC 撰寫 ... 測試中
2012 07 10 - 2012 07 10
                     I2C + DMA (防止因中斷出問題 ) ... 完成
2012 07 11 - 2012 07 12
                     超音波讀取 ... 失敗 (因為計時中斷時間不準確)
2012 07 13 - 2012 07 13
2012 07 14 - 2012 07 15
                     使用 ADC 讀取搖桿 ... 完成
                     優化程式 & 計時中斷撰寫 ... 撰寫中
2012 07 16 - 2012 07 16
                     超音波測距 ... 完成, 但會有雜訊(誤差很大的值)
2012 07 17 - 2012 07 17
                     定時 I2C 取樣 ... 失敗, nRF 會被中斷傳輸, I2C 也無法正常讀值
2012 07 18 - 2012 07 18
                     優化 I2C 程式碼 ... 優化中
2012 07 20 - 2012 07 20
                     SPI DMA 傳輸 ... 撰寫中
2012 07 21 - 2012 07 21
                     I2C 定時取樣 ... 完成, 但會受無線傳輸干擾
2012 07 22 - 2012 07 22
2012 07 23 - 2012 07 23
                     無線傳輸與 I2C 取樣中斷干擾修正 ... 完成
                     找老師 MEETING 1
2012 07 24 - 2012 07 24
                     瀘波演算法 ... 撰寫中
2012 07 24 - 2012 07 25
                     卡爾曼濾波 ... 了解中
2012 07 26 - 2012 07 27
                     卡爾曼濾波 ... 了解中
2012 07 30 - 2012 07 30
2012 07 31 - 2012 07 31
                     卡爾曼瀘波應用 ... 完成, 可用加速度校正陀螺儀, 但震動影響大
```

```
2012 08 01 - 2012 08 03 增加 Sensor 準確度,資料轉換 ... 撰寫中 2012 08 03 - 2012 08 03 加速度計改用 LSM303D 上的 ... 完成 2012 08 06 - 2012 08 06 PID ... 了解中 新結構組裝 ... 完成
```

2012 08 08 - 2012 08 09 STM32F405RG 洗板&飛控板 V2 焊接 ... 完成, 但尚未測試各功能

2012 08 10 - 2012 08 12 STM32F405RG 程式移植 ... 移植中, 剩下 I2C

2012 08 12 - 2012 08 14 STM32F407VG 洗板&遙控板 V2 焊接 ... 完成, 但尚未測試各功能

2012 08 14 - 2012 08 15 STM32F407VG 程式移植 & 測試 ... 完成

2012 08 15 - 2012 08 16 STM32F407VG TFT 顯示 ... 完成

2012 08 16 - 2012 08 16 STM32F407VG TFT 函數庫建立 ... 撰寫中

2012 08 16 - 2012 08 26 STM32F405RG I2C 傳輸移植 ... 完成

2012 08 27 - 2012 08 27 整體結構, LED, 飛控板 V2, 遙控板 V2 測試 ... 完成

2012 08 28 - 2012 08 28 TFT 示波器設計 ... 基本完成, 還無法檢視超出顯示範圍資料(移動視窗)

2012 08 29 - 2012 08 29 卡爾曼濾波應用 ... 完成, 馬達旋轉時, 誤差約+-5 度內

2012 08 30 - 2012 08 30 數據濾波改用互補濾波 ... 完成

2012 08 31 - 2012 09 02 TFT 介面設計 ... 選單完成

2012 09 03 - 2012 09 06 TFT CTRL 介面設計... 設計中

2012 09 07 - 2012 09 21 PID 測試&實驗設計 ... 測試中

2012 09 24 - 2012 09 30 遙控板 V3 設計, 製作&測試 ... 完成, 剩觸控&ADC 部分問題

2012 10 02 - 2012 10 02 找老師 MEETING_2, 撰寫高低通濾波, atan2 測試, PID 方程式檢查與參數測試, 下次準備 PID 相關

2012 10 03 - 2012 10 03 解決使用 TFT 示波器功能時, 停在 SPI 裡 ... 完成

2012 10 04 - 2012 10 04 改善濾波器 ... 完成, 目前連續進兩次互補濾波, 啟動馬達時約+-3 度, 沒啟動馬達時約+-0.01 度

2012 10 06 - 2012 10 06 撰寫觸控程序 ... 完成, 目前可正常讀取電壓, 還須與 TFT 結合&濾波

2012 10 08 - 2012 10 09 3D 引擎設計&撰寫, 供麥態顯示用 ... 設計中

2012 10 10 - 2012 10 12 3D 引擎設計&撰寫, 供姿態顯示用 ... 初步完成, 可對分別 XYZ 三軸旋轉

2012 10 13 - 2012 10 13 SDCard&Fatfs 移植 ... 移植中, 目前可讀到 SD 卡總容量

2012 10 15 - 2012 10 15 SDCard&Fatfs 移植 ... 移植中, 撰寫開讀檔案中

2012 10 17 - 2012 10 18 PID 參數測試 ... 測試中

2012 10 20 - 2012 10 21 SDCard&Fatfs 移植 ... 移植中, 撰寫開讀檔案中

2012 10 22 - 2012 10 25 PID 參數測試 ... 測試中, 感覺角度誤差會嚴重影響 PID, 目前震動誤差+-3 度, 試著將震動誤差降至+-0.5 度

```
2012 10 26 - 2012 10 26 試用四元數看是否可以減少震動誤差 ... 四元數理解中 2012 10 27 - 2012 10 27 SDCard&Fatfs 移植 ... 移植中, 撰寫開讀檔案中
```

2012 10 29 - 2012 10 30 四元數 ... 理解中 2012 11 01 - 2012 11 01 四元數 ... 理解中

2012 11 09 - 2012 11 11 座標系統 尤拉角 四元數 ...理解中

2012 11 12 - 2012 11 23 期中考準備&期中考週

2012 11 24 - 2012 11 24 座標系統 尤拉角 四元數 ... 理解中

2012 11 26 - 2012 11 30 重新建立姿態系統 & 四元數推導及應用 ... 建立中

2012 12 03 - 2012 12 04 重新建立姿態系統 & 四元數推導及應用 ... 建立中

2012 12 19 - 2012 12 19 重新建立姿態系統 & 四元數推導及應用 ... 建立中

2012 12 28 - 2012 12 29 重新建立姿態系統 & 四元數推導及應用 ... 建立中

2013 01 04 - 2013 01 04 四元數推導及應用 ... 推導中

2013 01 07 - 2013 01 08 四元數推導及程式撰寫 ... 完成,目前尚未作近似,還是直接使用三角函數

2013 01 07 - 2013 01 18 期末考準備&期中考週

2013 01 21 - 2013 01 31 使用 Mathematica 做四元數推導及證明 ... 完成

2013 02 01 - 2013 02 02 STM32F405RG 雙面板製作 ... 完成, 測試 OK

2013 02 12 - 2013 02 14 程式碼優化, 將 double 改為 float, 三角函數改為 sinf / cosf / atan2f ... 優化中

2013 02 13 - 2013 02 14 直接在四元數中做資料校正 ... 加速度計撰寫完畢, 待測試

2013 02 14 - 2013 02 14 STM32F4 DSPv1.1 程式更新 ... 更新完畢, sinf / cosf / atan2f 運算效率提高

2013 02 15 - 2013 02 15 直接在四元數中做資料校正 ... 融合加速度, 無馬達測試成功, 誤差約+-0.01 度

2013 02 17 - 2013 02 17 四元數馬達震動測試 ... 目前誤差約+-5 度, 還須調整 PID

2013 02 21 - 2013 02 22 加入 PID 程式做平衡 ... 需調整 PID

2013 02 25 - 2013 02 25 調整 PID ... 調整中

2013 02 26 - 2013 02 26 STM32F407ZG 雙面板製作 ... 完成, 測試 OK

2013 02 28 - 2013 02 28 建立單軸平衡實驗 ... 完成, 使用 PD 做平衡, 小角度可以平衡, 角度太大則無法平衡

2013 02 28 - 2013 02 28 四軸飛行器第一次試飛 ... 可以飛起不落地, 但飛行器很容易歪掉(傾斜), 導致不易控制及亂飛

2013 03 03 - 2013 03 06 四軸 PID 調整 ... 調整中, 嘗試加入 I 參數

2013 03 06 - 2013 03 06 整理四軸飛行器研究資料&製作 PPT ... 整理中

2013 03 11 - 2013 03 11 電子羅盤校正 ... 簡易校正完成, 目前將數據視為圓形, 做原點校正

2013 03 12 - 2013 03 15 加入 Yaw 來調整 PID ... 調整中

2013 03 16 - 2013 03 22 PCB Layout ... Layout 中

2013 03 26 - 2013 03 26 加速度計校正 ... 飄移校正完畢

2013 03 27 - 2013 03 27 電子羅盤校正 ... 電子羅盤校正中, 了解最小平方法

```
電子羅盤校正 ... 校正中, 完成解橢圓擬合需要用到的高斯消去法
2013 03 28 - 2013 03 29
2013 03 30 - 2013 04 05
                      電子羅盤校正 ... 橢圓擬合推導完成, 待測試
2013 04 07 - 2013 04 07
                      電子羅盤校正 ... 測試成功, 可準確擬合出橢圓, 並轉換成角度, 誤差約+-1~3度
                      中正樓前試飛 ... 撞斷螺旋槳&無線模組受傷, 無法保持水平, 導致頻頻翻機
2013 04 08 - 2013 04 08
                     活動中心試飛 ... 會一直自旋
2013 04 10 - 2013 04 10
                     找老師 MEETING_5
2013 04 10 - 2013 04 10
2013 04 14 - 2013 05 07
                     撰寫電機專題初賽報告 ... 完成
                     撰寫電機專題初賽 PPT ... 完成
2013 05 08 - 2013 05 14
                      電機專題競賽初賽報告
2013 05 15 - 2013 05 15
2013 05 20 - 2013 05 22
                     準備電機專題複賽資料 ... 準備中
2013 05 22 - 2013 05 22
                     找老師 MEETING 6
                     準備電機專題複賽資料 ... 準備中
2013 05 23 - 2013 05 26
2013 05 26 - 2013 05 26
                     活動中心試飛 ... 自旋已解决,目前已可平衡,但還無法懸停
                     準備電機專題複賽資料 ... 完成
2013 05 26 - 2013 05 29
                      電機專題複賽 ... 特優
2013 06 05 - 2013 06 05
2013 06 06 - 2013 06 14
                     四軸飛行器飛控板 PCB 設計&Layout ... 設計中
                     MPU6050 測試 ... 已可讀到 ID
2013 06 14 - 2013 06 14
                     MPU6050 測試 ... 已可讀到加速度&角速度資訊
2013 06 15 - 2013 06 15
2013 06 xx - 2013 06 xx
```

2013 06 xx - 2013 06 xx 2013 06 xx - 2013 06 xx 2013 06 xx - 2013 06 xx

*實驗設計

單軸平衡實驗(PD調整):

方法: 1. 固定對角兩顆馬達, 此時對固定軸旋轉, 理想上 Pitch 的變化會等於 Roll 的變化

2. 建立 U 字形平台, 並將固定軸放置其上 U 上兩端, 此時推動四軸飛行器, 應該可以自由旋轉

3. 開啟四軸即可廷整 PID 看結果

調整: 1. 啟動馬達, 讓螺旋槳可以正常旋轉

2. 先加 P 值, 直至飛行器開始震盪

3. 在加 D 值, 直至可以仰制飛行器震盪

4. 反覆整 PD, 直至找到嫡合區間

5. 外加力量轉動四飛行器,並重複步驟 2-4

結果: 小角度可以平衡收斂, 但角度大時震盪容易發散

討論: 1. 由於被固定兩軸,導致對固定軸旋轉時, Pitch 的變化會與 Roll 的變化並不相等, 進而使飛行器無法平衡

2. 校正 SENSOR 時,並沒辦法把資料校正至零,導致初始姿態本身就有問題(影響似乎不大?)

3. 震動造成角度不精確, PID 依此誤差角度去做校正, 進而得到錯誤平衡點

*試飛狀況:

第一次試飛:

地點:中原大學 活動中心 2F 廣場

時間: 2013/02/28 PM9:20~PM9:30

參數:Kp = 4.8, Ki = 0, Kd = 1.2

結果:可以飛起不落地,但飛行器很容易歪掉(傾斜),導致不易控制及亂飛

討論: 1. 飛行器傾斜可能原因

初始化不正確,導致飛行器0度角與水平面並非重合

機體震盪導致計算出角度會有誤差,輸入至 PID 後即產生錯誤的控制訊號,可藉由改善濾波效果來解決問題

PID 不完善, 還需要調整, 可以試著加入 I 值

遙控器送出角度有誤差,角度由遙控器的類比搖桿控制,搖桿需在校正&濾波

2. 控制方法需再改良

__藉由此次試飛發現傾斜小角度時,飛行器即會移動,角度太大容易翻覆,故應改變控制刻度,大約+-40度,甚至更小

*遇到問題(已解決):

- Q1. 100Pin 的 STM32 列印印不清楚, 容易洗壞
 - →到影印部印(最靠近外面的電腦),效果很好
- Q2. STM32 I2C 一直無法讀取出模組資料
 - →發現是因為實驗板上的 EEPROM(AT24C02)影響,當讀取資料時,會受到 EEPROM 的資料下拉, 導致讀出來的資訊有問題,將 EEPROM 每個位置重新寫入 FF,即解決此問題
- Q3. I2C 讀取的部分模組資訊錯誤
 - →改用 DMA 則剩加速度已有此問題,原本程式問題尚未解決
- Q4. I2C 讀取加入中斷即會卡在 while 裡
 - →ST 官方解決方法:改用 DMA+中斷讀取, 套用其方法即解決
- Q5. 計時中斷時間不準確, 有嚴重延遲, 可能是 I2C 造成
 - →並非 I2C 造成(應該還是有影響), 計時中斷 TIM 週期需要做設定, 若無設定即關閉, 會不准確是因為前面的 TIM 做的週期設定保留至當前
- Q6. 超音波輸入,設定 ECHO 腳位(PB5 & PB8,9)時會使 USART 停止運作,換成 PC1 即正常→改成外部中斷(PB9)後,問題就神奇的消失了 (原本是使用計時中斷讀取 I/O 做判斷)
- Q7. STM32 的 SysTick 無法啟動
 - →啟動文件(.s 檔)設定的中斷函數為 SysTick_Handler, 但使用的則是 SysTickHandler, 造成無法進入中斷, 修改後即可正常工作
- Q8. 程式運行時間太久(約 75ms),發射(17ms)→接收(14ms)→I2C(1.4ms)→CTR(26ms)L→USART(10us), 其他的時間??
 - →預計解決方法: 發射&接收 減少傳輸資料, 試使用 DMA 做傳輸

I2C 減少切換模組間的 Delay

CTR 不使用按鍵控制, 改成依事件(指令)控制(Ex. 傳送前進或後退訊號 ...)

- Q9. SysTick 延遲時間不精確
 - →後來證實 RCC 時鐘初始化設定錯誤, 改成使用官方的初始化程式即正常
- Q10. I2C 定時取樣(積分樣本)實現?
 - →使用 SysTick 來實現, 可達到 400Hz 的取樣頻率, 可嘗試使用計時中斷
- Q11. 無線傳輸會干擾 I2C 取樣中斷
 - →發現 STM32F103RD 中使用 union 與 bit field 後造成 SysTick 中斷時間不準確,除去結構後即正常
- Q13. 啟動馬達時, 造成結構振動, 使數據會有誤差, 約正負6度
 - → 1. 改善結構, 加強結構硬度
 - 2. 更換較大螺旋槳, 因為較大螺旋槳轉速較慢, 震動會較小
 - 3. 加上吸震材質物體在陀螺儀或飛控板周圍
- Q14. LSM303DLH 的加速度計無法正常讀取
 - →看完 datasheet 後, 需要連續讀取, 暫存器地址的 MSB 必須為 1

- Q15. STM32F405RGT 必須去掉 BOOT0 才可燒錄, 而且 IC 會發熱
 - →設定到 JTAG 的 IO, 導致短路&無法燒錄之問題, 關閉 JTAGIO 的輸出後即正常, 但 STM32F1 卻無此問題...
- Q16. 使用 TFT 的示波器功能時,沒有無線傳輸時正常,使用無線傳輸時會卡在 SPI 傳輸裡
 - →在 USART 狀態裡的 switch 加入與電腦的 USART 即正常(之前因為 Sensor 都有加, 所以正常), 初步判斷應該是需要延遲時間(跑太快?)
- Q17. 電子羅盤偵測地磁之校正
 - → 使用橢圓擬合, 校正至原點, 再還原成圓形
- Q18. 目前 AHRS 計算初始化加入後, 會導致程式無法正常進行, 原因尚待查明
 - →可能是使用到程式優化功能, 是部分變數被優化掉

*遇到問題(未解決):

- Q1 加速度計使用 KEILC MATH.h 內的 atan2(x, z)時, X 軸以 Y 軸為轉軸旋轉, 當轉到 Z→0 時, Y 軸角度會急遽上升?
 - → 目前確定當 Y 很小時, Z 趨近 Y 時會產生角度問題, 目前暫定以查表方式解決
- Q2 使用 ADC 時, 改變 X 可變電阻會影響到 Y 可變電阻讀到的電壓, 左右邊皆相同?
 - → 檢查結果為"搖桿傾斜"&"ADC 會互相影響", 待思考解決方法
- Q3 PID 參數確定之實驗設計&確定方式
 - → 待思考
- Q5 數據濾波如何降低? 目前震動造成誤差+-3 度, 改善至+-0.5 度
 - → 目前先試高低通濾波+互補濾波,不行在試卡爾曼和四元數

*待做事項:

- 1. Sensor 資料濾波
- 2. atan2 角度問題解決
- 3. 减震設計
- 4. PID 參數確定
- 5. 程式優化
- 6. 連續無線傳輸撰寫(為做影像傳輸, GPS, 氣壓計...)
- 7. 測試無線傳輸之距離與障礙物
- 8. 加入其他功能(EX GPS, SD Card, 氣壓計, 攝像, SPI 的 FLASH)
- 9. 觸控資料轉換至 TFT&濾波
- 10. 電子羅盤資料轉換(轉換角度)
- 11. 飛控版 V3 製作
- 12. TFT 顯示設計&優化
 - _CTRL 介面設計

目前功能:馬達比例,連線狀況,運作模式(目前僅圖示),運行時間,電池電量(目前僅圖示)

待加功能:水平儀,羅盤,溫度計,氣壓計,高度計

_WAVE 介面設計

目前功能:可以顯示飛行器回傳之波形, 設有 SIN/COS 波的 DEMO

待加功能:

_AHRS 介面設計

目前功能:以兩條線表示 x/y 軸傾斜

待加功能:加入飛機圖示(模擬飛機姿態), 3D 顯示(含水平旋轉)

_GPS 介面設計

待加功能: GPS 座標結合地圖(地圖須從 SDCard 讀取)

_IMAGE 介面設計

待加功能:顯示 OV7670 影像

13. 預計多採購一顆電池 11.1V 2200mhA 25C