Compte-Rendu Séance 02

Léa Bonhomme Claude-Alban RANÉLY-VERGÉ-DÉPRÉ Maxime Sauviat

October 24, 2016

Part I Travail effectué en séance

- 1. Test des différentes configurations
- 2. Sélection d'une configuration d'éclairage pour le

Part II

Problèmes rencontrés

La solution №1 proposée à la séance précédente n'est pas envisageable du point de vue de la sélection future des marrons : la position des marrons est perdue lors de l'acquisition.

La solution \mathbb{N}^3 proposée à la séance précédente n'est pas envisageable car les reflets sur la texture des marrons rendent l'analyse complexe et l'apparition d'ombre portée pose problème pour l'exactitude des mesures.

La solution № 4 proposée à la séance précédente n'est pas envisageable car les marrons ne peuvent pas être alignés car la ligne de production suppose une disposition "en vrac" des marrons.

Part III Travail pour la séance prochaine

- Maxime
 - 1. Définition des paramètres de segmentation
- Léa & Claude-Alban
 - 1. Travail préparatoire sur les incertitudes inhérante.