

流化干燥实验




流化干燥实验





一、实验目的

- 1、了解流化床干燥器的特点和操作;
- 2、测定恒定空气条件下的干燥曲线;
- 3、掌握物料干燥速率曲线测定方法;
- 4、测定床层压降与气速的关系曲线;
- *5、测定风机的特性曲线;
- *6、查定干燥系统的压降分布。





二、实验过程与原理

1、干燥操作


利用热能使物料中的湿分汽化,并将其移出。(热质同时传递)

2、过程分析与计算

传热:温度 热量衡算

传质: 湿度 物料衡算


⇒ 干燥速率






二、实验过程与原理

3、干燥曲线与干燥速率曲线





干燥曲线

干燥速率曲线



实验过程与原理

相关计算:
$$X_i = \frac{G_i - G_{C,i}}{G_{C,i}}$$
 $u_i = \frac{X_i - X_{i+1}}{a \cdot \Delta \tau}$

$$u_i = \frac{X_i - X_{i+1}}{a \cdot \Delta \tau}$$


4、流化曲线

(床层压降与气速的关系)

固定床阶段


流化床阶段

颗粒输送阶段





三、实验装置与流程



- 1 风机
- 2 干. 湿球温度计
- 3 空气加热器
- 4 流量调节阀
- 5 取样口
- 6 流化床干燥器
- 7 加料口
- 8 旋风分离器
- 9 孔板流量计

流化床干燥实验流程示意图



四、实验操作

- 1、启动风机、加热器,打开流量调节阀,预热干燥器;
- 2、停加热器、风机,通过顶部进料口加入湿物料(小麦);
- 3、每间隔一定时间取样,用天平称量样品质量;
- 4、将样品装入小盒,放进烘箱内烘干,取出后再次称量其质量(此时即为绝干物料质量);
- 5、重复以上实验步骤,测取10-12组数据;
- 6、关闭加热器,改变流量调节阀,测定流化曲线;
- 7、实验完毕,排出物料,关闭风机,清理现场。



五、注意事项

- 1、取样时,取样管推拉要快,以免物料喷出;
- 2、湿球温度计补水筒液面不要超过2/3处;
- 3、烘培试样时温度不宜超过130℃,以免物料变质;
- 4、注意电子天平的使用方法,轻拿轻放。