

myAttacheInterrupt w/ delayMicroseconds



TBS1052C - 11:37:01 2022/07/04

タイマー衝突のため、マルチタスク不可


myAttacheInterrupt w/ tone()



TBS1052C - 10:47:34 2022/07/04

タイマー衝突回避で,マルチタスク可


myInterrupt



TBS1052C - 10:45:08 2022/07/04

タイマー衝突のため、マルチタスク不可


myInterrupt w/ tone()



TBS1052C - 17:14:37 2022/07/04

タイマー衝突回避で,マルチタスク可

DELAY MS=100, ledBlink(1,...)




割り込みのタイミングが LED周期の半分に ディジタイジング

TBS1052C - 16:53:55 2022/07/04

LED周期 (200 ms)に対し、100 ms刻みでbusy-wait

DELAY MS=50, ledBlink(2,...)




割り込みのタイミングが LED周期の1/4に ディジタイジング

TBS1052C - 16:59:09 2022/07/04

LED周期 (200 ms)に対し、50 ms刻みでbusy-wait


DELAY MS=20, ledBlink(5,...)



割り込みのタイミングが LED周期の1/10に ディジタイジング

TBS1052C - 17:00:36 2022/07/04

DELAY MS=1, ledBlink(100,...)



割り込みのタイミングが LED周期の1/200に ディジタイジング

TBS1052C - 17:09:21 2022/07/04