

RAPPORT D'INSPECTION CAMÉRA

Inspection télévisée (ITV) — codification NF EN 13508-2

N° RAPPORT ITV-20260724-1513	DATE 11/07/2026	TECHNICIEN mondor	AGENCE LTDB Toulon
---------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

CONCLUSION GLOBALE

État satisfaisant

ÉMETTEUR Les Techniciens du Débouchage 700 Avenue du 15ème Corps · 83000 Toulon Tél. 07 83 63 68 35 contact@lesttechniciensdudebouchage.fr	CLIENT Mirabella 10 rue pasteur 83460 Les Arcs Tél. 0608218654 christine.mirabella@gmail.com
--	---

5 tronçons — détail à la suite (1 tronçon par page).

GLOSSAIRE TECHNIQUE

ITV	Inspection Télévisée des canalisations — passage caméra du réseau pour cartographie des désordres.
DN	Diamètre Nominal — référence du diamètre intérieur d'une canalisation, exprimée en millimètres.
Regard de visite	Ouvrage maçonné permettant l'accès au réseau pour curage, inspection ou intervention.
Linéaire	Longueur cumulée du réseau inspecté, exprimée en mètres.
Fil d'eau	Ligne théorique du fond de la canalisation où s'écoulent les effluents.
Hydrocurage	Curage par jet d'eau haute pression (jusqu'à 200 bars) — le plus efficace contre dépôts gras et racines fines.
Chemisage	Réhabilitation sans tranchée par insertion d'une gaine résinée polymérisée à l'intérieur de la canalisation existante.
Manchon	Chemisage ponctuel (1 à 3 m) appliqué sur une zone localisée — alternative légère au gainage continu.
EN 13508-2	Norme européenne de codification des défauts observés lors des inspections télévisuelles des réseaux.

1. COLONNE EAU PLUVIALES SUR RUE

CONCLUSION	État satisfaisant
------------	-------------------

Réseau	Eaux pluviales (EP)	Matériau	PVC
Diamètre	DN 80	Linéaire	7.5 m
Amont	pied de colonne	Aval	gouttieres
Sens	aval vers amont	Matériel	Caméra pousseuse (push-rod)

OBS 01

depart

RAS · Rien à signaler

ras · Mineur



2026-07-11 16:11:54 0.00M

Photo 1 — depart

OBS 02

coude

RAS · Rien à signaler

ras · Mineur

Coude à 45 avant d'atteindre, l'entrée de la gouttière



2026-07-11 16:12:17 5.25M

Photo 2 — coude

OBS 03

entree gouttiere

RAS · Rien à signaler

ras · Mineur

Arrivé sur la jonction entre le PVC et le zinc, rien à signaler



2026-07-11 16:12:25 7.20M

Photo 3 — entree gouttiere

PRÉCONISATIONS

• Aucune intervention nécessaire

État du réseau jugé satisfaisant — pas de désordre structurel ni fonctionnel relevé.

2. TRONÇON 2

CONCLUSION		État satisfaisant	
Réseau	Eaux usées (EU)	Matériau	PVC
Diamètre	DN 80	Linéaire	7 m
Amont	Ouverture sur la canalisation EU en façade côté rue	Sens	aval vers amont
Matériel	Caméra pousseuse (push-rod)		

OBS 01

Ouverture sur la colonne

BAI · Trou / perforation

structurel · Critique

Ouverture en 32 sur la colonne et passage en remontant vers les étages



Photo 1 — Ouverture sur la colonne

OBS 02

Point 2

RAS · Rien à signaler

ras · Mineur

Piquage du premier étage de la cuisine



Photo 2

OBS 03

Point 3

BAL · Soudure défectueuse

structurel · À surveiller

Piquage de la cuisine, deuxième étage
Constater PVC, qui a été chauffé probabilité d'un raccordement fuyard



Photo 3

PRÉCONISATIONS

• Reprise de branchement / piquage

Remise en conformité du raccordement défectueux ou perforant : meulage, pose d'une selle de branchement étanche.

3. TRONÇON 3

CONCLUSION				État satisfaisant
Réseau	Eaux usées (EU)	Matériau	PVC	
Diamètre	DN 100	Linéaire	7 m	
Amont	À partir d'une ouverture fait au bas de colonne	Sens	aval vers amont	
Matériel	Caméra pousseuse (push-rod)			

OBS 01

Point 1

BAI · Trou / perforation

structurel · Critique

Ouverture en 32 rebouché par un bouchon PVC



Photo 1

OBS 02

Point 2

RAS · Rien à signaler

ras · Mineur

Piquage du premier étage



Photo 2

OBS 03

Point 3

RAS · Rien à signaler

ras · Mineur

Piquage du deuxième étage



Photo 3

PRÉCONISATIONS

Aucune intervention nécessaire

État du réseau jugé satisfaisant — pas de désordre structurel ni fonctionnel relevé.

4. TRONÇON 4

CONCLUSION				État satisfaisant	
Réseau	Eaux usées (EU)	Matériau	PVC		
Diamètre	DN 100	Sens	amont vers aval		
Matériel	Caméra pousseuse (push-rod)				

OBS 01Point 1

RAS · Rien à signaler

ras · Mineur

Collecteur principal qui récupère tous les canalisation intérieur jusqu'au tout-à-l'é-gout



Photo 1

OBS 02Point 2

BBB · Dépôts adhérents

fonctionnel · À surveiller

Un peu de tartre, formé juste avant le siphon disconnecteur



Photo 2

OBS 03Point 3

RAS · Rien à signaler

ras · Mineur

Arrivé dans le siphon



Photo 3

PRÉCONISATIONS

• Surveillance périodique

Inspection ITV recommandée tous les 3 à 5 ans pour anticiper l'évolution des désordres mineurs.

5. TRONÇON 5

CONCLUSION	État satisfaisant
------------	-------------------

Réseau	Eaux pluviales (EP)	Matériau	PVC
Diamètre	DN 100	Amont	Pied de colonne EP, rue Carnot
Sens	aval vers amont	Matériel	Caméra pousseuse (push-rod)

OBS 01

Point 1

BAK · Corrosion / abrasion

structurel · Significatif

Colonne rouillée, mais fonctionnel



Photo 1

OBS 02

Point 2

RAS · Rien à signaler

ras · Mineur

Arrivé sur la gouttière, rien à signaler, canalisation fonctionnelle



Photo 2

PRÉCONISATIONS

Aucune intervention nécessaire

État du réseau jugé satisfaisant — pas de désordre structurel ni fonctionnel relevé.