ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ "МИФИ"»

Институт Интеллектуальных Кибернетических Систем Кафедра №42 "Криптология и кибербезопасность"

Дисциплина «Компьютерные сети»

Отчет к лабораторной работе № 2 «Настройка маршрутизаторов»

Выполнили студенты группы Б22-505: Глушко Глеб Панкратов Дмитрий Титов Дмитрий Черепанова Ульяна

Введение

В ходе данной лабораторной работы была выполнена настройка трёх маршрутизаторов: **Huawei WiFi AX3**, **Keenetic Extra AC1200** и **Tenda AC2100-AC19**. Основными задачами являлись:

- Настройка Access Control List (ACL) для управления доступом устройств к сети.
- Конфигурация **режима моста (Bridge Mode)** для расширения беспроводного покрытия.
- Проброс портов для обеспечения доступа к внутренним сервисам из внешней сети.

Работа проводилась с использованием веб-интерфейсов маршрутизаторов, где были изменены стандартные настройки безопасности, применены списки контроля доступа и проверена корректность работы сетевых функций.

1. Настройка Huawei WiFi AX3

# HUAWE HUAWEI WiFi AX3		Русский У
Мастер Интернета		
На Приоритет 5 ГГц	стройка имени и пароля сети Wi-Fi Полосы 2.4 Ггц и 5 ГГц используются одновременно, роутер автоматически выбирает полосу 5 ГГц, когда уровень сигнала одинаковый. Выключите эту функцию для отдельной настройки полосу часто	
Имя сети Wi-Fi Пароль сети Wi-Fi	HUAWEI-001ZJ8	
паролоссия	Для обеспечения безопасности обеспечьте защиту пароля	
Пароль для входа в систему Подтверждение пароля	1-63 символов	

Рис. 1.1. - Зашли в панель




Рис. 1.2. - Сменили пароли сети и панели




Рис. 1.3 - Настроили ACL (добавили устройство в ЧС)




Рис. 1.4.- Настроили проброс портов на сервер на телефоне

2. Настройка Keenetic Extra AC1200




Рис. 2.1. - Зашли на Web-интерфейс роутера




Рис. 2.2. - Задаем свой пароль администратора




Рис. 2.3. - Настройка режима моста




Рис. 2.4. - Изменение подтверждено

```
Статистика Ping для 10.188.111.58:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 31мсек, Максимальное = 186 мсек, Среднее = 109 мсек
C:\Users\DT>ping 10.188.111.59
Обмен пакетами с 10.188.111.59 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.188.111.59: число байт=32 время=76мс TTL=64
Ответ от 10.188.111.59: число байт=32 время=75мс TTL=64
Ответ от 10.188.111.59: число байт=32 время=7мс TTL=64
Ответ от 10.188.111.59: число байт=32 время=46мс TTL=64
Статистика Ping для 10.188.111.59:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 7мсек, Максимальное = 76 мсек, Среднее = 51 мсек
C:\Users\DT>ping 10.188.111.56
Обмен пакетами с 10.188.111.56 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.188.111.56: число байт=32 время=178мс TTL=64
Ответ от 10.188.111.56: число байт=32 время=102мс TTL=64
Ответ от 10.188.111.56: число байт=32 время=130мс TTL=64
Ответ от 10.188.111.56: число байт=32 время=120мс TTL=64
Статистика Ping для 10.188.111.56:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 102мсек, Максимальное = 178 мсек, Среднее = 132 мсек
```

Рис. 2.5. - Проверка что роутер в режиме моста




Рис. 2.6. - Настройка АСL роутера

3. Настройка роутера Tenda AC2100-AC19




Рис. 3.1. - заходим в Веб интрефейс




Рис. 3.2. - задаем пароль




Рис. 3.3. - основной интерфейс роутера




Рис. 3.4. - настойка АСL




Рис. 3.5. - ACL настроен верно




Рис. 3.6. - настройка режима моста




Рис. 3.7. - режим ретранслятора настроен




Рис. 3.8. - в локальной сети пингуем устройство




Рис. 3.9. - ІР устройства для пинга




Рис 3.10. - перевод обратно в режим маршрутизатора




Рис. 3.11. - настройка проброса портов




Рис. 3.12. - проброс настроен верно

Заключение

В результате лабораторной работы были успешно выполнены поставленные задачи:

- 1. **Настроены ACL** на всех трёх маршрутизаторах, что позволило ограничить доступ нежелательных устройств к сети.
- 2. Режим моста был активирован на Keenetic Extra AC1200 и Tenda AC2100-AC19, что обеспечило расширение зоны покрытия Wi-Fi.
- 3. **Проброс портов** был реализован на **Huawei WiFi AX3** и **Tenda AC2100-AC19**, что подтвердило возможность доступа к внутренним ресурсам извне.

Все изменения были проверены на практике:

- Устройства из чёрного списка (ACL) теряли доступ к сети.
- В режиме моста маршрутизаторы корректно ретранслировали сигнал.
- Проброшенные порты обеспечивали доступ к указанным сервисам.

Таким образом, работа продемонстрировала важность грамотной настройки сетевого оборудования для обеспечения безопасности, стабильности и функциональности локальной сети. Полученные навыки могут быть применены в реальных условиях при администрировании корпоративных и домашних сетей.