LIS302DL: 3-axis accelerometer

```
ตั้ง Port เพิ่มใน STM32Cube ได้แก่
```

- SPI1 ตั้งโหมดเป็น Master
- -UART2 กำหนดค่าต่าง ๆ ให้ตรงกับโปรแกรมแสดงผล ในที่นี้ใช้ Baud rate 115200

```
int x,y,z;
    char xx[20],yy[20],zz[20];
    char xx2[20],yy2[20],zz2[20];
    char isX,isY,isZ;
    int x2, y2, z2;
    uint8_t x3,address = 0x20,data = 0x67;
ตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้
 HAL GPIO WritePin (GPIOE, GPIO PIN 3, GPIO PIN RESET);
 HAL SPI Transmit(&hspi1, &address, 1, 50);
 HAL SPI Transmit (&hspi1, &data, 1, 50);
 HAL GPIO WritePin (GPIOE, GPIO PIN 3, GPIO PIN SET);
Initial LIS302DL
HAL GPIO WritePin(GPIOE, GPIO PIN 3, GPIO PIN RESET);
address = 0x29 + 0x80;
                              //outX
HAL SPI Transmit (&hspi1, &address, 1, 50);
HAL SPI Receive (&hspi1, &x3, 1, 50);
 x=x3;
address = 0x2B + 0x80;
                              //outY
HAL SPI Transmit (&hspi1, &address, 1, 50);
HAL SPI Receive (&hspi1, &x3, 1, 50);
y=x3;
address = 0x2D+ 0x80;
HAL SPI Transmit(&hspi1, &address, 1, 50);
HAL SPI Receive (&hspi1, &x3,1,50);
 z=x3;
0x29+0x80 คือ X-axis
0x2B+0x80 คือ Y-axis
0x2D+0x80 คือ Z-axis
```

ตัวแปร x3 เป็นตัวเก็บเพื่อนำมาใส่ใน x y z อีกที่ให้เปลี่ยนจาก uint เป็น int เพื่อคิดค่า + - ได้

```
if(x>=0 && x<127) {
    x2=x%69*100/69;
    x=x/69.0;
    isX='+';
} else if(x<256 && x>127) {
    x=255-x;
    x2=x%69*100/69;
    x=x/69.0;
   isX='-';
if(y>=0 && y<127) {
    y2=y%69*100/69;
    y=y/69.0;
    isY='+';
} else if(y<256 && y>127){
    y=255-y;
    y2=y%69*100/69;
    y=y/69.0;
    isY='-';
if(z>=0 && z<127) {
    z2=z%69*100/69;
    z=z/69;
   isZ='+';
} else if(z<256 && z>=127){
    z=255-z;
    z2=z%69*100/69;
    z=z/69;
    isZ='-';
sprintf(xx, "%c%d. %dg", isX, x, x2);
sprintf(yy, "%c%d. %dg", isY, y, y2);
sprintf(zz, "%c%d. %dg", isZ, z, z2);
```

หลังจากรับค่า x y z มา แล้วทำการแปลงค่าที่ได้ให้มีหน่วยเป็น +/- 2g โดยแยกคิดเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนเครื่องหมาย ส่วน จำนวนเต็ม และ ส่วนทศนิยม

```
int i = 0, j = 0, k = 0;
   HAL UART Transmit(\&huart2, "x = ",4,1000);
   while (xx[i]!='\0') {
       HAL UART Transmit(&huart2,&xx[i],1,10000);
       i++;
   }
   HAL UART Transmit(&huart2, "\ty = ",5,1000);
   while (yy[j]!='\0') {
     HAL UART_Transmit(&huart2, &yy[j], 1, 10000);
     j++;
   }
   HAL UART Transmit(&huart2, "\tz = ",5,1000);
   while (zz[k]!='\0') {
      HAL UART Transmit(&huart2,&zz[k],1,10000);
      k++;
   }
   HAL UART Transmit(&huart2, "\n\r", 2, 1000);
  HAL Delay(150);
ทำการส่งค่าที่ได้ผ่าน uart เพื่อดูผลลัพธ์
```