工具: 焊台 T12 起步, 吸锡器, 螺丝刀, 高温胶带。

注意: DIY 改装有风险后果自负,签收后一律不退不换。

收到货时请打开拍照联系我确认套件有没有丢失或者漏发,收到货套件确认后麻烦确认收货一下谢谢,不确认不要问我问题。

微信: huaweichongdianqi01






扫一扫上面的二维码图案, 加我微信


第一步: 测试电源




第二步: 拆机




第三步: 拆 4 个换 4 个管子夹紧




第四步: 从绕变压器次级















装回变压器换 6 个电容 第四步:驱动板



第五步: 输出电感











装回


第六步:接线








第七步:装调压调流板,表头,







第八步:输入线,必须接地



装机

