

(a) 一个三角形上的三个棱基函数：沿自己的棱环量为 1，沿另两条棱为 0
W01
W12
W20
2
0
1
(b) 节点矢量插值
σ1
σ2 = 4σ1
每个共享节点只有一个矢量
(c) 棱单元表示
σ1
σ2 = 4σ1
切向分量相同，法向分量跳变
(d) 法向分量 En
精确 = 棱单元
节点插值
1
0.625
0.25
0
σ2
σ1
沿虚线（下 → 上）