Automazione Industriale Ferrarini

Esercizio 2

Si consideri la rete di Petri indicata in Figura 2.




Figura 2

2.1) Calcolare il controllore supervisivo che impone i vincoli

$$m_1 + m_2 + m_3 \le 3$$
 e $m_3 + m_4 + m_5 \le 4$

2.2) Calcolare il controllore supervisivo che impone il vincolo

$$m_1 + m_4 \le 5$$

supponendo che la transizione T2 sia non controllabile e T5 sia non osservabile.

Soluzione Esercizio 2

2.1) I vincoli sono ammissibili in quanto sono soddisfatti dalla marcatura iniziale.La matrice di incidenza e la marcatura iniziale dell'impianto sono le seguenti

$$C_P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{0P} = [1 \ 0 \ 1 \ 2 \ 1]$$

Il vincolo in forma matriciale risulta $L \cdot M_P \le b$, ove


$$L = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$
$$b = \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix}$$

La matrice di incidenza e la marcatura iniziale dei posti di controllo risultano

$$C_{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$M_{0C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Automazione Industriale Ferrarini



2.2) Le matrici di incidenza della parte non controllabile e non osservabile sono

$$C_{NC} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad C_{NO} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Il vincolo in forma matriciale risulta $L \cdot M_P \le b$, ove

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$b = 5$$

Il vincolo così com'è formulato non risulta ammissibile, in quanto

$$L \cdot C_{NC} = 1 \le 0$$

$$L \cdot C_{NO} = -1 \neq 0$$

Il vincolo originale deve quindi essere sostituito con un nuovo vincolo $L^* \cdot M_P \leq b^*$, che risulta più restrittivo ma realizzabile. Ad esempio si può scegliere

$$L^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

in modo da avere

$$L^* \cdot C_{NC} = 0$$

$$L^* \cdot C_{NO} = 0$$

A questo punto occorre scegliere b^{*} in modo che il soddisfacimento del nuovo vincolo implica il soddisfacimento del vincolo originale. Poiché la marcatura iniziale del posto di controllo deve essere positiva risulta

$$M_{0C} = b^* - L^* \cdot M_{0P} = R_2 \cdot (b+1) - 1 - 4 = 6 \cdot R_2 - 5 \ge 0$$

soddisfatto, ad esempio, per $R_2 = 1$ e di conseguenza con $R_1 = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0]$.

Automazione Industriale Ferrarini

In definitiva

$$C_C = -L^* \cdot C_P = [-1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0]$$

 $M_{0C} = b^* - L^* \cdot M_{0P} = 1$

