信息与警告: 最大输入电压16V, 最大输出电压6V 电容耐压值要合适 VOUT=(1+R1/R2)*0.8 最上面0603封装焊盘用干标记 无电路中实际作用

