

技术要求

7、铸件不得有砂眼、裂纹等缺陷。 2、未注铸造圆角R2~R4。

各加工表面的Ra值如下表,其余表面不加工。

Ø50圆柱前、后端面、Ø108圆盘后端面、 Ø24圆柱顶面,以及其它孔、凹槽、切割面等	<i>ゆ30H7</i> 的孔表面	加工表面
12.5	3.2	Ra

