

REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA CELDA (ejemplo para prueba)

1. La celda cuenta con cerramiento perimetral y puerta con enclavamiento.
2. El gripper debe reportar al PLC la perdida de vacio en menos de 100 ms.
3. Ante paro de emergencia el robot se detiene y el gripper conserva la pieza.
4. La liberacion de la pieza solo se permite en posicion de deposito confirmada.
5. Mangueras y cables deben ir guiados y protegidos contra engancho.