

REPÚBLICA DEL ECUADOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA





REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR

CERTIFICADO DE REVISION TECNICA VEHICULAR 2022

No. Reporte: Fecha Revision: 16/MAY	7/2022 ONOMO DESC.	Marca: Modelo: Año:	HINO SS1EKSA AC 12.9 2015	APROBADO RESULTADO	QAA1688 PLACA
Director de RTV	Técnico de Matrieula y Control	No. Chasis: Servicio: Proceso:	JHDSS1EKSFXX10127 PÚBLICO . RENOVACION PERMISO	VALIDO HASTA: No.Defectos TIPO 3: No.Defectos TIPO 2: No.Defectos TIPO 1:	30/09/23 0 0 0 0 0
1	DE MOVILIDAD CONTROL C	No. Revision:	PRIMERA	Kilometraje:	0

Codigo	Descripcion Defecto Mecatronico	Unidad Unidad	Valor	Limites Limites	Calificacion Calificacion	Ublication Ublication
Codigo	Descripcion Prueba Mecatronica		Valor			
03090101	CONVERGENCIA O DIVERGENCIA EN DIRECCIÓN SUPER	m/Km	3,00	0.000<=X<=4.000	OK	0
03090102	CONVERGENCIA O DIVERGENCIA EN DIRECCIÓN SUPER	m/Km	1,00	-15.000<=X<=15	OK	0 -
02010303	ALINEACIÓN HORIZONTAL DE FARO FRONTAL IZQUIERD	***	0,00	-3.999<=X<=500	OK .	
02010304	ALINEACIÓN VERTICAL DE FARO FRONTAL IZQUIERDO.	***	0,00	-100.000<=X<=2	OK -	
02010201	INTENSIDAD DE FAROS FRONTALES DERECHO.	Lux	8,00	0.000<=X<=135.0	OK	9
02010202	INTENSIDAD DE FARO FRONTAL IZQUIERDO.		10,00	0.000<=X<=135.0	OK	
02010204	INTENSIDAD DE FARO FRONTAL IZQUIERDO.	***	1,00	0.000<=X<=135.0	ok .	100
02010203	INTENSIDAD DE FARO FRONTAL DERECHO.	***	0,00	0.000<=X<=135.0	ок	
10030101	RUIDO DE ESCAPE SUPERIOR AL LÍMITE.	dB	78,00	66.000<=X<=94.9	OK	
04030201	DESEQUILIBRIO DEL FRENO DE SERVICIO EN EL 1º EJE.	%	5,00	0,000<=X<=14.99	OK	0
		Commence of the second	the state of the same of the same	Appendix and the second many and a second second second	the state of the s	

0007391





0007391



ADHESIVO HOLOGRÁFICO REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR





