

Phasor diagramm with load reference arrow system
- d-axis
+ q-axis
Up
du
α = 16.87°
U
-j*isy*Xq
-j*isx*Xd
isx
I
isy
imx
- q-axis
IE'
im
imy
+ d-axis
1
0.5
–0.5
–1
0
0.5
1
1.5
2
2.5