# 二代机开机多板卡报错处理方法

1 二代设备开机多板块同时报错，一般是因为电脑没关，但是下位机关机重启导致，可以直接使用设备测试，如可以测试可忽略报错，正常使用即可

2 如不能正常测试，可关闭软件重新打开，再次实验。如还是不能测试可联系艾普技术服务