二代板卡测试报警异常停止问题

举例一.正常测试到某一个项目异常卡住不继续测试，等待一会报对应板卡异常停止，或者无响应

处理措施

1. 优先观察对应板卡呼吸灯是否还正常闪动
2. 如果正常闪动，优先把设备断电，重新上电在测试，看问题是否解决
3. 重新上电后测试几次现象继续复现，则把对应板卡抽出后，用气枪吹一下重新插入
4. 更换对应设备板卡验证

二. 板卡开机报错

1. 优先观察对应板卡呼吸灯是否还正常闪动
2. 呼吸灯不亮，或者常亮，则板卡损坏，需要更换备用板卡替换，坏板卡发艾普维修