

Réplication Android AUTO et APPLE CARPLAY et Bluetooth

- [Prérequis](#)
- [Analyse à fournir](#)
- [Réplication par WIFI \(SPMR2\)](#)
- [Réplication par câble \(SPMIR\)](#)
- [Problèmes Bluetooth en général](#)

Prérequis

- VIN #
- Autorisation du VIN
- Phone type, OS, version et opérateur
- Software version
- HUID / Version SW du device
- Photos/videos du problème

Analyse à fournir

- Plusieurs éléments à vérifier, si on parle de réplication WIFI ou par Câble.
- Critères MTC : SPMIR (réplication câble) // SPMR2 (Réplication Wifi)
- Contrôler l'article sur le déploiement de la réplication WIFI sur Easylink : 000044289 / Article - L1 - Information – Easy Link - Smartphone
Replication wireless on EASY LINKS
 - https://renaultcarca.lightning.force.com/lightning/r/Knowledge__kav/ka5670000009COQAA2/view#_Toc99729727

Réplication par WIFI (SPMR2)

La réplication WIFI est compatible **par défaut** sur OpenR (CCS2) et **partiellement** sur Easylink (CCS1) et sur la Dacia Spring (ULC)

A noter qu'actuellement la réplication WIFI sur le Duster, Sandero et Jogger depuis Juin 2022

Pour ces véhicules (sauf la Spring) il faut vérifier si le critère **SPMR2** est disponible dans la BVM.

- Si le critère **est bien disponible** côté BVM, il faut demander à appliquer les troubleshooting suivants pour donner un maximum de détails à DEASMM.
 - Cela marchait-il avant ? ou cela a-t-il déjà fonctionné ?
 - Se renseigner s'il y a eu un historique d'interventions sur le device (apparition du problème après passage garage ?)
 - Y a-t-il eu une action de mise à jour de leur part ou du dealer avant le déclenchement du problème ?
 - Plusieurs smartphones (Android et iPhone) et si possible plusieurs versions
 - Partager la marque, modèle et version d'OS précise (xx.yy.zz) / capture d'écran des infos
 - S'assurer que le ou les téléphone(s) du client soi(en)t bien à jour dans la dernière version dispo pour leur OS
 - S'assurer que la version d'Android Auto/Carplay est la dernière, éventuellement désinstaller et réinstaller l'app
 - Le client doit impérativement avoir un version software récente cela sera demandé par DEASMM en cas d'escalade

Une fois les réponses aux questions (ou à un maximum possible) il faut escalader le case pour diag côté **L3_DEASMM** [Voir template d'escalade plus bas](#)

- Si le critère **n'est pas disponible** côté BVM alors que le véhicule est censé avoir la réplication WIFI (selon article) [\(ACTION A DEFINIR\) dans le doute pour l'instant on escalade au L3 si le vhl doit l'avoir](#)

Réplication par câble (SPMIR)

S'assurer que le client ait fait des tests croisés suivants (éventuellement avec le Dealer)

- Une fois les réponses aux questions (ou à un maximum possible) il faut escalader le case pour diag côté **L3_DEASMM** Voir template d'escalade plus bas

L2

à adapter selon les tests déjà effectués ! => On demande pas de photos pour un problème de son par exemple

Hello L1 team

Before going any further we need additional information about this case.

Has the customer been to a workshop recently ?

What is the exact phone model + software version xx.yyy.zz and the network provider (Orange, SFR, Bouygues)

did the customer try to test with another Smartphone (from another brand ideally) ? what is the result ?

Can he proceed to a complete unpair of the phone like this :

- Try to unpair completely the phone and pair it again*
- Remove the device from the smartphone*
- Remove the smartphone from the device*

Did the customer recently perform a software update of the radio?

Did the customer recently perform a software update of his smartphone ?

Most important, can he provide additional photos or video if someone can record (video) the issue he is facing ?

Thanks & regards

L2