بسمه تعالیر
اتصال سنسور دما و رطوبت به Arduino
امیر رضا فصیحی راد
سید علی مجتبوی
امیر رضا فصیحی راد سید علی مجتبوی

Source: https://github.com/Fasihi-Rad/Arduino.Prj

اهداف:

در این آزمایش هدف این است که با استفاده از یک برد Arduino و یک سنسور رطوبت و دما از نوع DHT22 اطلاعات را روی یک 4*LCD نمایش دهد.

قطعات مورد نیاز:

- Arduino Uno یک عدد
 - LCD 20*4 -۲ پک عدد
- ۳- سنسور دما و رطوبت DHT22 یک عدد
 - عدد LED -۴
 - ۵- منبع ولتاژ AC از نوع سینوسی

سناريو:

دما و رطوبت محیط بروی LCD نماش داده می شود.


اگر دما محیط از حد معین کم تر شود هیتر فعال خواهد شد.


اگر رطوبت محیط بیشتر از حد معینی شود فن فعال خواهد شد.


Source: https://github.com/Fasihi-Rad/Arduino.Prj

اتصال های مدار:

اتصال های مدار مطابق شکل زیر است.







اتصال های پایه LCD:

عملكرد	توضيحات	نماد	شماره پایه
0V(GND)	GROUND	vss	1
+5V	منبع تغذيه براى مدار منطقى	vcc	2
	تنظيم كنتراست صفحه نمايش	VEE	3
RS = 0: INSTR Register RS = 1: DATA Register	INSTRUCTION/DATA Register-Selection	RS	4
R/W = 0: Register WRITE R/W = 1: Register READ	READ/WRITE Selection	R/W	5
Sends data to data pins when a high to low pulse applied	ENABLE Signal	E	6
	DATA INPUT/OUTPUT LINES	D0	7
		D1	8
		D2	9
		D3	10
		D4	11
		D5	12
		D6 D7	13 14
+5V	Backlight VCC (5V)	LED+	15
0V	Backlight Ground (0V)	LED-	16

کد:

در این برنامه از کتاب خانه های DHT و Liquid Crystal استفاده شده است.


```
#include "DHT.h"
#include <LiquidCrystal.h>
#define DHTPIN 3 // Sensor PIN
#define DHTTYPE DHT22 // Sensor Type
int MIN temp = 28; // SET min Temperature
int MAX_hum = 20; // SET min Humidity
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE); // SETUP DHT PIN
LiquidCrystal lcd(13, 12, 7, 6, 5, 4); // SETUP LCD PIN
void PrintLCD(int MIN_temp, int MAX_hum, float t, float h)
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Temperature:");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Humidity:");
  lcd.setCursor(13,0);
  lcd.print(t);
  lcd.print("C");
  lcd.setCursor(13,1);
  lcd.print(h);
  lcd.print("%");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("MIN Temp:");
```


```
lcd.setCursor(13,2);
  lcd.print(MIN temp);
  lcd.print("C");
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("MAX Hum:");
  lcd.setCursor(13,3);
  lcd.print(MAX_hum);
  lcd.print("%");
void Observer(int MIN_temp, int MAX_hum, float temp, float hum)
    if (hum >= MAX_hum) //Check Humidity
      digitalWrite(1, HIGH);
    else if(hum < MAX_hum)//Check Humidity</pre>
      digitalWrite(1, LOW);
    if(temp <= MIN_temp)//Check Temperature</pre>
      digitalWrite(2, HIGH);
    else if(temp > MIN_temp)//Check Temperature
      digitalWrite(2, LOW);
void setup() {
  lcd.begin(20, 4);
  dht.begin();
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(1,OUTPUT);
void loop()
 float hum = dht.readHumidity(); // Read Humidity
 float temp = dht.readTemperature(); // Read Temperature
  Observer(MIN_temp, MAX_hum, temp, hum); //Call Observer Function
  PrintLCD(MIN_temp, MAX_hum, temp, hum); //Call PrintLCD Function
```


Source: https://github.com/Fasihi-Rad/Arduino.Prj


خروجی:

۱- حالت عادی :












۲- رطوبت بیش از حد بالا:







۳- دما بیش از حد پایین :

