会	名称	第1次工程组会议
议	地点	线上
信	日期	2019 年11 月 15 日
息	时间	20:00-22:00
	主持人	罗上聪
	记录人	田佳铭
	参与人	工程组全体
议题		记录及结论
1,	确定架构需求	1、英雄上供弹结构对工程补弹高度要求
2、	确定模块分工	不加小枪管,机械爪不做平移伸缩结构,暂不做刷卡结构
		2、底盘: 出相龙
		弹舱:季元
		机械爪: 薛素仪
TO-DO List		如期完成一代图纸

会	名称	第2次工程组会议
议	地点	厦大科技园
信	日期	2020 年1 月 17 日
息	时间	16:00-17:00
	主持人	罗上聪
	记录人	罗上聪
	参与人	工程组全体
议是	页	记录及结论
现在	存在的问题	1.底盘减震要改,底盘需要加宽
		2.需要加升降结构,以降低工程重心
		3.抓取结构转轴老化,机械爪重量太重,一个 RM35 带不动满载弹药箱
		4.弹仓门太宽,弹丸交接存在问题
		5.传感器没有尝试
		6.刷卡机构没做
寒假	需要完成的工作	1.底盘减震优化,底盘加宽
		2.增加升降结构,出图
		3.弹仓优化,包括减小宽度,防止侧漏
		4.确定抓取转动方案,抓取结构测试
		5.增加传感器和超声波
接下	来需要购买的物资	机械:234mm 玻纤板,2, 2.5, 345 螺丝螺母,螺丝刀,扳手,2, 2.5 钻头的刀,
		自动样冲,套筒,气缸,旋转气缸,丝锥,气瓶,恒压阀
		电路: 电磁阀, 拖链, 电话线, 弹簧气管, 8气管, 二, 三, 四联件 (4, 6, 8, 10),
		气动接头
		电控: 显示屏, 超声波
T0-	DO List	底盘优化: 出相龙
		升降设计: 田佳铭
		弹仓优化: 季元,杨荃潞
		抓取优化: 季元, 杨荃潞

摄像头安装: 杨荃潞
手动自动测试: 秦雅雯 葛宏进 冯豪 高俊超
02.02 晚组织工作
02.03 开始
02.10 出图
02.11 加工,集中装配

会	名称	第3次工程组会议
议	地点	线上
信	日期	2020 年2月12日
息	时间	21:00-22:00
	主持人	罗上聪
	记录人	田佳铭
	参与人	工程组全体& 顾问& 指导老师
议题		记录及结论
1、积	角认工程完成情况	1、 达标
2、	确认设计可行性	2、可行
3、	优化项	3,
		(1) 轮组模块,更改轴连接方式
		(2) 升降模块,可能要换方案,具体取决于上层
T0-	DO List	1、对提出的优化项进行优化
		2、按时完成抓取结构迭代

会	名称	第 4 次工程组会议
议	地点	线上
信	日期	2020 年7月22日
息	时间	21:00-22:00
	主持人	田佳铭
	记录人	田佳铭
	参与人	工程组全体
议题		记录及结论
1,	进行工程机械线上	(1) 修改整车图纸
审核	亥任务的列举	(2) 整车结构分为底盘(悬挂)、抓取、弹仓、升降、救援
		几个部分,分别进行叙述与材料获取
		(3) 对整车参数进行测算
TO-DO List		田佳铭: 优化图纸、ppt 起草、大部分参数计算与素材获取
		季元: ppt 演讲稿撰写、工程机器抓取机构部分参数计算与素材获
		取
		其他机械组成员: 负责辅助

会	名称	第5次工程组会议
议	地点	线上
信	日期	2020 年7月28日

息	时间	21:00-22:00
	主持人	田佳铭
	记录人	田佳铭
	参与人	工程组全体
议是	更	记录及结论
1.4	角认线上审核工作	1.已经对整车图纸进行了进一步的优化、已经测量了足够的参
的完成情况		数、已经收集了大部分的素材
2.确定现在审核材料		2.ppt 中出现的很多视频时间太长、材料布局不够合理
的问题		3. 修改 2 中出现的问题,并录制 2min 演讲 ppt
3. 进行下一步的工作		
安排		
T0-	DO List	田佳铭:对ppt 中出现的视频进行重新录制或者剪辑
		季元: 进行相关辅助工作、起草 2 分钟演讲稿
		李漓江:录制两分钟演讲ppt 视频(因为田佳铭和季元的麦都坏了,
		委托英雄组来做)