## Kontrollskjema **Digiplex DFAS**

## Munters OASIS ver 1



Kunde: GK Avtalenummer A892 Anleggsadresse: HEIA

Aggregat: A1.35	3.132	Aggregat type: OASIS 200 S				Serienummer: 522850			
Tomporetures									
Temperaturer	/l -				ell.	211.			
	Kode		/= 1		Forkla	ring kode:			
11,6 °C / RH .		Utetemp/Fukt Tilluft EPX temp 1				1= Defekt			
20,8 °C .						2= Feil, men fungerer			
22,1 °C .			EPX ter			3= Ulyd			
26,9 °C .			avtrekk			4= Har behov for oppfølging/			
19,2 °C .			nger ter	·		observasjon			
19,9 °C .			nger ter						
20,4 °C .			stemp 1						
20,4 °C .			stemp 2						
17,9 °C .			nger EP						
18,6 °C .			m tube	temp					
17,2 °C .		Water	temp						
°C .									
Trykktransmitter	e:								
K	(ode:								
kPa/									
39903 m3/h .	Tr	ykk/Lu	ftmengo	de Tilluft/omluft					
Settpunkter:									
K	Code:								
<b>20,5</b> °C .	Ta	mnara	tur						
<b>40000</b> m3/h									
40000 ms/m .	L	artificity	suc						
Vifter:									
viiter.									
Prosess:	Vifter	ır							
F103E33.	1		2						
Vifte og				-					
_									
Motor									
	0.00	LAA	0.07	LANA					
Effektforbruk:	2,39	kW	2,37	kW					
Strømforbruk	3,7	A	3,7	A					
Hastighet	906	Rpm	916	Rpm					
Pådrag	46	%	46	%					
Driftstimer	29596	o t	29596	t					
Kode:									
	_								

25/8/20 Dato:

Servicetekniker:  $\emptyset.A. / S.K.$ 

## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Scavenger:						
	1		2			
Vifte og			1			
Motor	•		•			
Effektforbruk	0,12	kW	0,00	kW		
Strømforbruk	0,2	Α	0,00	Α	<u>-</u>	
Hastighet	285	Rpm	0,0	Rpm	<u>-</u> -	
Pådrag	20	%	20	%		
Driftstimer	27062	t t	27062	t		
Kode:			1			
Stans Aggregat og	åpne lu	ıker:				
Tavle:					Varmekabel:	Kode:
Kontroll:		✓			Strømforbruk:	Roue.
Varmeelement		<b>√</b>			Varmekabel på vann ut 0,1 A	
					Varmeelement i tavle 0	
Spjeld:					Vannmålere:	
Avtrekksspjeld		✓		_	Nivåswitch / Trykk 180mm	
Tilluftsspjeld		✓	•	_	Ledningsevne S/C 10	
					Flowswitch OK	OK
Aktuatorer:					Pumpe:	
Fylleventil		<b>✓</b>	-	-	Sirkulasjonspumpe 1.4 A	
Tømmeventil		✓		-		
Utbedret ved serv	ice:					
Otbearer vea serv	icc.					
Type utbedring:						
Type atbearing.						
Kommentarer:						
		_	_	S: 1 (		
1) Alarm på ag			ensor L	Disch ten	np Comp A	
2) Mangler sil i			,			
3) Tørre flekker				ممامممام	un å mana og fambrult. Alt tudar nå at d	dom otår
					g på rpm og forbruk. Alt tyder på at o	
CommAlarm			Komme	til for vi	suell sjekk. Ingen alarm på vifte, ku	n MB Init.
Commaiann	. rauli	•				

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.