Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A 892 Heia Anleggsadresse: **Kunde:** GK Serienummer: 525382 Aggregat: A2.353.112 Aggregat type: OASIS 200 S **Temperaturer** Kode Forklaring kode: °C/RH. Utetemp/Fukt 11,3 1= Defekt 21,6 °C Tilluft EPX temp 1 2= Feil, men fungerer 21,5 °C Tilluft EPX temp 2 3= Ulyd °C Temp avtrekk 4= Har behov for oppfølging/ 25,3 °C Scavenger temp 1 20,5 observasjon 19,5 °C Scavenger temp 2 °C Tilluftstemp 1 20,6 °C 20,4 Tilluftstemp 2 17,7 °C Scavenger EPX tem °C Bottom tube temp 18,7 °C Water temp 16,4 °C Trykktransmittere: Kode: kPa/ 47062 m3/h Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft Settpunkter: Kode: 20,5 °C Temperatur 47000 m3/h Luftmengde Vifter: **Prosess:** Viftenr. 1 2 Vifte og Motor Effektforbruk: 5,25 kW kW 5,05 Strømforbruk 7,7 7,2 Α Α Hastighet 1204 1208 Rpm Rpm Pådrag 63 % 63 % Driftstimer 27324 t 27324 t Kode: OK OK

Dato: 31/8/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:								
	1		2					
Vifte og	1							
Motor	•						I	
Effektforbruk	0,0	kW	0,19	kW				
Strømforbruk	0	Α	0,4	Α	-			
Hastighet	0	Rpm	362	Rpm	-		I	
Pådrag	25	%	25	%	-		I	
Driftstimer	24792	2 t	24792	t	- -			
Kode:	1				<u></u>			
Stans Aggregat og åpne luker:								
Tavle:					Varmekabel:		Kode:	
Kontroll:		✓			Strømforbruk:		Kode:	
Varmeelement		\checkmark				Α		
						Α		
					-			
Spjeld:					Vannmålere:			
Avtrekksspjeld		V			Nivåswitch / Trykk 179mm			
Tilluftsspjeld				-	Ledningsevne S/C 6			
				-	Flowswitch OK			
Aktuatorer:					Pumpe:			
Fylleventil		√			Sirkulasjonspumpe 1.7	Α		
Tømmeventil		√		-				
				-				
Utbedret ved service:								
Type utbedring:								
i								
i								
i								
Kommentarer:								
1) 1 propell / v:	1) 1 propell / vannspreder over EPX har løsnet.							
	2) Dårlig kontakt i HMI kontakt utvendig på aggregat. 3) Scavenger vifte nr 1 gir ingen avlesning på rpm og forbruk. Ingen alarm på vifte,							
kun MB init.						Ρ-	***,	
	-							
PÅ GRUNN AV	PÅ GRUNN AV MANGLENDE VANNSPREDER OG AT EN AV SCAVENGERVIFTENE							
STÅR ER DET EN VESENTLIG REDUKSJON I KJØLEKAPASITET.								

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.