

## **RAPPORT**

Til Digiplex. Mobil: 99011690

Fra: GK Inneklima a.s Ved: Jon Vidar Engene E-post Jon-vidar.engene@gk.no

Dato: 15.09.20.

Sider: 2

## +A1 UPS Vifter og filter.

- +A1-353.211.LR401-LR402 tilluftsvifter. Byttet filter. Lagerstøy begge vifter.
- +A1-353.211.LR501-LR502 avtrekksvifter. Lagerstøy begge vifter.
- +A1-353.212.LR401-LR402 tilluftsvifter. Byttet filter. Lagerstøy begge vifter.
- +A1-353.212.LR501-LR502 avtrekksvifter. Lagerstøy begge vifter...
- +A1-353.221.LR401-LR402 tilluftsvifter. Byttet filter. Lagerstøy begge vifter.
- +A1-353.221.LR501-LR502 avtrekksvifter. Lagerstøy begge vifter.
- +A1-353.222.LR401-LR402 tilluftsvifter. Byttet filter. Lagerstøy begge vifter Vifte 402 merket 501.
- +A1-353.222.LR501-LR502 avtrekksvifter. Lagerstøy begge vifter.
- +A1-353.231.LR401-LR402 tilluftsvifter. Byttet filter. Lagerstøy begge vifter..
- +A1-353.231.LR501-LR502 avtrekksvifter. Lagerstøy begge vifter.
- +A1-353.232.LR401-LR402 tilluftsvifter. Byttet filter. Lagerstøy 402.
- +A1-353.232.LR501-LR502 avtrekksvifter. Kraftig lagerstøy 501, lagerstøy 502.
- +A1-353.235.LR401 tilluftsvifte. Byttet filter. Går med lukket spjeld.
- +A1-353.235.LR501 avtrekksvifte. Ingen anmerkninger.
- +A1-353.236.LR401 tilluftsvifte. Byttet filter. Står i manuell mot lukket spjeld. Går ikke i auto.

- +A1-353.236.LR501 avtrekksvifte. .Samme som 401.
- +A1-360.211.JV501 avtrekksvifte. Lagestøy motor.
- +A1-360.212.JV501 avtrekksvifte. Lagerstøy motor
- +A1-360.221.JV501 avtrekksvifte. Ingen anmerkninger.
- +A1-360.222.JV501 avtrekksvifte. Ingen anmerkninger.
- +A1-360.231.JV501 avtrekksvifte. Ingen anmerkninger.
- +A1-360.232.JV501 avtrekksvifte. Ingen anmerkninger.

Mvh. Jon Vidar Engene, servicetekniker kjøl. E-post: <u>jon-vidar.engene@gk.no</u> Tlf:99011690. Mvh. Tor Arne Grimlid, servicetekniker, kjøl. E-post: <u>tor-arne.grimlid@gk.no</u> Tlf:41447454.