Kontrollskjema **Digiplex DFAS**

Munters OASIS ver 1



Kunde: GK Avtalenummer A892 Anleggsadresse: HEIA

Aggregat: A1.35	3.116	Aggregat type: OASIS 200 S				Serienummer: 520187			
T									
Temperaturer									
_	Kode				Forkla	ring kode:			
14,4 °C / RH .			np/Fuk			1= Defekt			
22,9 °C .			EPX ter	•		2= Feil, men fungerer			
22,3 °C .			EPX ter	•		3= Ulyd			
31,3 °C			avtrekk			4= Har behov for oppfølging/			
19,7 °C .			nger ter	·		observasjon			
18,9 °C .			nger ter	•					
20,6 °C			stemp 1						
20,5 °C .			stemp 2						
16,8 °C .			nger EP						
19,6 °C .			n tube 1	temp					
14,8 °C .		Water	temp						
°C .									
Trykktransmitter	e:								
	Kode:								
kPa/									
47028 m3/h .	Tr	ykk/Luf	tmengo	de Tilluft/omluft					
					1				
Settpunkter:									
	Kode:								
		mnora	tur						
20,5 °C 47000 m3/h	Temperatur /h _ Luftmengde								
47000 1113/11	LU	artificing	ue						
Vifter:									
viitei.									
Prosess:	Vifter								
Piusess.			2						
\/:f+o.o.a	1	_	2						
Vifte og									
Motor									
ECC-11C 1		1.144		114/					
Effektforbruk:	5,74	kW	5,60	kW					
Strømforbruk	8,5	Α	8,3	A					
Hastighet	1231	Rpm	1232	Rpm					
Pådrag	64	%	64	%					
Driftstimer	35285	5 t	35285	t					
Kode:	4		4						
			•						

24/8/20 Dato:

Servicetekniker: $\emptyset.A. / S.K.$

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:											
	1		2								
Vifte og				I							
Motor	•										
Effektforbruk	0,35	kW	0,35	kW							
Strømforbruk	0,7	Α	0,6	Α	- -						
Hastighet	525	Rpm		Rpm	=						
Pådrag	32	%	32	%	- -						
Driftstimer	32623		32623		<u>-</u>						
Kode:											
Stans Aggregat og åpne luker:											
Tavle:					Varmekabel:	Kode:					
Kontroll:		✓			Strømforbruk:	Roue:					
Varmeelement		√			Varmekabel på vann ut 0,1 A						
					Varmeelement i tavle 0						
					-						
Spjeld:					Vannmålere:						
Avtrekksspjeld		✓			Nivåswitch / Trykk 206mm						
Tilluftsspjeld		√		-	Ledningsevne S/C 24						
				_	Flowswitch OK	OK					
Aktuatorer:					Pumpe:						
Fylleventil		✓		_	Sirkulasjonspumpe 1.6 A						
Tømmeventil		✓		_							
<u> </u>											
Utbedret ved servi	ce:										
Type utbedring:											
Kommentarer:											
1) Litt slakk i be	gge p	roses	svifter								
2) Liten vannlek				iftekamn	ner						
3) Tørre flekker											
Ĺ											
<u> </u>											
Trykkfall over EPX 250 Pa.											

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.