

RAPPORT

Til Digiplex. Mobil: 99011690

Fra: GK Inneklima a.s Ved: Jon Vidar Engene E-post Jon-vidar.engene@gk.no

Dato: 15.09.20.

Sider: 1

Ventilasjon, befuktere.

+AM-360.301 ventilasjonaggregat 4 etg. Byttet filter. Ingen anmerkninger. Reservefilter inntak.

+AM-360.302 ventilasjonsaggregat 4 etg. Byttet filter. Ingen anmerkninger. Reservefilter inntak.

+A1-360.123 ventilasjonsaggregat 2 etg. Datahall. Vil ikke starte, feil med styring.

+A2-360.123 ventilasjonsaggregat 2 etg. Datahall. Stengt etasje, byggeplass.

+A2-360.232 ventilasjonsaggregat 3 etg. Datahall. Ingen anmerkninger. Reservefilter inntak.

+A3-360.121 ventilasjonsaggregat 2 etg. Kontorer. Justert rem rot.gjenvinner. Reserve filter inntak.

+A1-360.112 LU001, Befukter 1 etg. Ingen anmerkninger.

+A1-360.122 LU001, Befukter 2 etg. Ingen anmerkninger.

+A1-360.132 LU401, Befukter 3 etg. Ingen anmerkninger.

+A2-360.112 LU001, Befukter 1 etg. Ingen anmerkninger.

+A2-360.122 LU001, Befukter 2 etg. Stengt etasje, byggeplass.

+A2-360.132 LU001, Befukter 3 etg. Ingen anmerkninger. Fjernet!

+A2-360.232 LU401, Befukter ventilasjon 3 etg. Ingen anmerkninger.

Mvh. Jon Vidar Engene, servicetekniker kjøl. E-post: <u>ion-vidar.engene@gk.no</u> Tlf:99011690. Mvh. Tor Arne Grimlid, servicetekniker, kjøl. E-post: <u>tor-arne.grimlid@gk.no</u> Tlf:41447454.