Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A 892 Anleggsadresse: Heia Kunde: GK

Aggregat: A1.353.113 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 522840											
Temperature	er										
		ode				Forkla	ring kode:				
12,3 °C/	RH .		Utete	mp/Fuk	t		1= Defekt				
24,0 °C				EPX ter			2= Feil, men fungerer				
23,7 °C				EPX ter			3= Ulyd				
29,8 °C			Temp	avtrekk			4= Har behov for oppfølging/				
21,1 °C			Scave	nger ter	mp 1		observasjon				
21,2 °C			Scave	nger ter	mp 2						
22,0 °C			Tilluft	stemp 1	_						
22,0 °C			Tilluft	stemp 2	1						
19,3 °C				nger EP							
21,7 °C				m tube	temp						
17,5 °C			Wate	r temp							
°C											
Trykktransm	ittere	:									
kPa/ 45690 m3/h Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft .											
Settpunkter	:										
Kode: 22 °C											
viitei.											
Prosess:		Viftenr.		2							
Vifte og											
Motor		•		•							
Effektforbruk:		4,98	kW	4,89	kW						
Strømforbruk		7,2	Α	7,2	Α						
Hastighet		1174	Rpm	1173	Rpm						
Pådrag		62	%	62	%						
Driftstimer		23090 t		23090	t						
Kode:											

Dato: 24/8/20

Servicetekniker: Ø.A / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:												
	1		2									
Vifte og												
Motor	•											
Effektforbruk	0,07	kW	0,07	kW								
Strømforbruk	0,3	Α	0,2	А	_							
Hastighet	182	Rpm	185	Rpm	_							
Pådrag	14	%	14	%	_							
Driftstimer	15899	t t	15899	t	_							
Kode:												
Stans Aggregat og åpne luker:												
Tavle:					Varmekabel:	Kode:						
Kontroll:		\checkmark			Strømforbruk:	Roue.						
Varmeelement		✓			Varmekabel på vann ut 0,1 A							
					Varmeelement i tavle 0,2 A							
Spjeld:					Vannmålere:							
Avtrekksspjeld		✓		_	Nivåswitch / Trykk 238mm							
Tilluftsspjeld		✓			Ledningsevne S/C 30							
				_	Flowswitch							
Aktuatorer:					Pumpe:							
Fylleventil		✓	•	_	Sirkulasjonspumpe 1.6 A							
Tømmeventil	✓		-									
Utbedret ved servi	ice:											
Type utbedring:												
Kommentarer:												
1) Dårlig kontak	at i nlu	aa til	display									
, –					lering, løse biter av tettning.							
Tørre flekker ur			01140		.e.m.g, 1200 zitet av tetaming.							
3) 1 filter defekt												
- /												
Trykkfall over EPX 225 Pa.												

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A / S.K.