Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A 892 Anleggsadresse: Heia Kunde: GK

Aggregat: A2.353.132 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 529097										
Temperaturer	Vodo				Couldo:	مام الممام				
9,7 °C / RH	Kode	Litoto	mp/Fuk	+	Forklaring kode: 1= Defekt					
24,1 °C			EPX ter			2= Feil, men fungerer				
25,3 °C			EPX ter			3= Ulyd				
28,9 °C	· .		avtrekk			4= Har behov for oppfølging/				
21,7 °C			nger ter			observasjon				
21,1 °C			nger ter							
23,1 °C			stemp 1							
23,0 °C			stemp 2		_					
21,9 °C			nger EP							
23,2 °C			m tube							
18,5 °C			r temp	-						
°C										
Trykktransmitt	ere:									
	Kode:									
kPa/										
55998 m3/h	. Tr	rykk/Lu	ftmengo	de Tilluft/omluft						
Settpunkter:										
	Kode:									
23 °C	. Te	empera	itur							
56000 m3/h	. Lu	uftmen	gde							
Vifter:										
Prosess:	Vifter	nr.								
	1		2							
Vifte og	1		•							
Motor	•		•							
<u></u>										
Effektforbruk:	6,39	kW	6,31	kW						
Strømforbruk	9,6	Α	9,3	A						
Hastighet	1292		1293	Rpm						
Pådrag	68	%	68	%						
Driftstimer	1165	5 t	11655	t						
Wa da	4		ı a							
Kode:	4		4							

Dato: 1/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:												
	1		2									
Vifte og				i								
Motor	•											
Effektforbruk	0,10	kW	0,08	kW								
Strømforbruk	0,3	Α	0,3	Α	_							
Hastighet	228	Rpm	230	Rpm	-							
Pådrag	17	%	17	%	-	l						
Driftstimer	8595	t	8595	t	- -							
Kode:	·											
Stans Aggregat og åpne luker:												
Tavle:					Varmekabel:	Kode:						
Kontroll:		\checkmark	<u>-</u>		Strømforbruk:	Roue.						
Varmeelement		✓	-		Varmekabel på vann ut 0,1 A							
					Varmeelement i tavle 0 A							
Spjeld:				l .	Vannmålere:							
Avtrekksspjeld		✓	<u>.</u>	_	Nivåswitch / Trykk 136mm							
Tilluftsspjeld		✓		_	Ledningsevne S/C 704							
				_	Flowswitch OK							
Aktuatorer:		_			Pumpe:							
Fylleventil		<u> </u>	•		Sirkulasjonspumpe 1.6 A							
Tømmeventil		✓		-								
Utbedret ved servi	ce:											
Type utbedring:												
Kommentarer:												
1) Litt slakk i laç	ger på	begg	e pros	essvifter	ikke ulyd, ruller lett.							
					inn mellom hjørneprofil og plate.							
					·							
Toddfall aven EDV 205 Da												
Trykkfall over EPX 295 Pa.												

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.