## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A 892 Anleggsadresse: Heia Kunde: GK

Aggregat: A2.353.136 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 539197										
Temperaturer										
	Kode				Forklar	ring kode:				
14,7 °C / RH		Utete	mp/Ful	ĸt		1= Defekt				
23,3 °C			EPX te			2= Feil, men fungerer				
24,3 °C		Tilluft	EPX te	mp 2		3= Ulyd				
31,0 °C		Temp	avtrekl	k		4= Har behov for oppfølging/				
21,1 °C		Scave	nger te	mp 1		observasjon				
19,0 °C		Scave	nger te	mp 2						
23,0 °C		Tilluft	stemp	1						
22,9 °C			stemp							
18,6 °C			nger EP							
21,9 °C			m tube	temp						
18,6 °C		Wate	r temp							
°C										
Trykktransmitt										
kPa/ 56069 m3/h	Kode:	vkk/Lu	ftmeng	de Tilluft/omluft						
30009 1113/11		y KK, Lu	remeng	ac mary omitate						
Settpunkter:										
	Kode:									
<b>23</b> °C		omnora	+115							
<b>23</b> °C <b>56000</b> m3/h		empera uftmen								
36000 1113/11		artifici,	gue							
Vifter:										
Prosess:	Vifter	ır.								
	1		2							
Vifte og										
Motor			•							
Effektforbruk:	5,19	kW	5,22	kW						
Strømforbruk	7,1	Α	7,1	A						
Hastighet	1199		1197	Rpm						
Pådrag	61	%	61	%						
Driftstimer	4514		4514	t						
Kode:										
			_							

Dato: 2/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Scavenger:											
	1		2								
Vifte og											
Motor	•										
Effektforbruk	0,18	kW	0,17	kW							
Strømforbruk	0,5	Α	0,5	А	-						
Hastighet	305	Rpm	308	Rpm	-						
Pådrag	22	%	22	%	_						
Driftstimer	1452	t	1452	t	_						
Kode:											
Stans Aggregat og åpne luker:											
Tavle:					Varmekabel:	Kode:					
Kontroll:		$\checkmark$			Strømforbruk:	Rode.					
Varmeelement		✓			Varmekabel på vann ut 0,1 A						
					Varmeelement i tavle 0 A						
Spjeld:					Vannmålere:						
Avtrekksspjeld		<b>√</b>		_	Nivåswitch / Trykk 137mm						
Tilluftsspjeld		✓		_	Ledningsevne S/C 20						
					Flowswitch OK						
Aktuatorer:					Pumpe:						
Fylleventil		<b>✓</b>	<u>.</u>	-	Sirkulasjonspumpe 1.2 A						
Tømmeventil		✓		-							
Utbedret ved servi	ico:										
Otbearet vea servi	ce:										
Type utbedring:											
Type utbearing.											
Kommentarer:											
Aggregatet ble startet for å kunne ta avlesninger. Tørt i tavle.											
Trykkfall over EPX 140 Pa.											
Trymman Svoi El A 1701 a.											

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.