Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A892 Anleggsadresse: HEIA Kunde: DIGIPLEX

Aggregat: A1.353.134 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 522852										
Tempe	raturer									
		Kode				Forklaring kode:				
13,3	°C / RH		Utete	mp/Fuk	t			1= Defekt		
22,7	°C		Tilluf	EPX ter	np 1			2= Feil, men fungerer		
23,0	°C		Tilluft EPX temp 2					3= Ulyd		
29,2	°C		Temp	avtrekk	(4= Har behov for oppfølging/		
20,6	°C		Scavenger temp 1					observasjon		
20,5	°C		Scavenger temp 2							
21,0	°C		Tilluftstemp 1							
20,0	°C			stemp 2						
18,9	°C			nger EP						
18,4	°C		Bottom tube temp							
17,4	°C		Water temp							
	°C									
Trykktr	ansmitte	re:								
		Kode:								
	kPa/									
42990	-		Γrykk/Lι	ftmengo	de Tilluf	t/omluft				
	,									
Settpui	nkter:									
		Kode:								
21										
43013	°C m3/h		Luftmen							
43013	1113/11		Lartinen	guc						
Vifter:										
Prosess	s:	Vifte	enr.							
		1		2						
Vifte og	2									
Motor	,									
Effektfo	orbruk:	5,31	kW	5,31	kW					
Strømfo		7,41		7,52	A	-				
Hastigh		1220		1209	Rpm	-				
Pådrag		64	%	64	%	-				
Driftstir		1743		17438		-				
55 611		17-70		.7 100	·	-				
Kode:										

Dato: 19/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:												
	1		2									
Vifte og												
Motor			•									
Effektforbruk	0,13	kW	0,13	kW								
Strømforbruk	0,23	Α	0,25	Α	<u>-</u> -							
Hastighet	281	Rpm	280,0	Rpm	-							
Pådrag	20	%	20	%	<u>-</u> -							
Driftstimer	10725 t		10725	t	-							
Kode:												
Stans Aggregat og åpne luker:												
Tavle:					Varmekabel:	Kode:						
Kontroll:		\checkmark			Strømforbruk:	Roue.						
Varmeelement		V			Varmekabel på vann ut 0,04 A							
					Varmeelement i tavle 0							
Spjeld:					Vannmålere:							
Avtrekksspjeld		✓		_	Nivåswitch / Trykk 131mm							
Tilluftsspjeld		✓		_	Ledningsevne S/C 198							
					Flowswitch lasket							
Aktuatorer:					Pumpe:							
Fylleventil		✓			Sirkulasjonspumpe 1.40 A							
Tømmeventil		√	-									
Utbedret ved servi	ce:											
Type utbedring:												
Kommentarer:												
1) Sirkulasionsp	oumpe	e har r	evnet i	solasion	i tilførselskabel.							
2) EPX krakele				,								
3) Liten vannlek			PX mo	kjøleba	tteri.							
,	,			,								
Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok.												

Dato: 19/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.